

Nr: I A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

PAKAC MYSLIWSKI

2. Miejscowość gm PRZYGODNICE
ANTONIN

3. Wiek XIX

4. Styl

5. Kubatura m³ 3690

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 264 b) użytkowa: 264

20. Przynależność administracyjna
a) województwo POZNANSKIE
b) powiat OSTROW
c) gmina PRZYGODNICE

7. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany DREWNO

12. Ilość kondygnacji 4

a) ogrody stylowe ~3

a) kolejowa ANTONIN W/M

b) sklepienia -

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

b) autobusowa -

c) stropy DREWNO

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu DREWNO

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres
SKARB PAŃSTWA

e) krycie dachu DACHÓWKA

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku MIESZKALNE

23. Użytkownik i jego adres
POZNANSKIE ZAKŁADY
PIW.-SKOPOWNICZE ANTONIN

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

24. Inwestor i jego adres
SS

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na CELE KULTURALNE

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
WYBUDOWANY 1822-24
PRZEZ F. SCHINKLA
wg. mapy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr KSZ 1-2/18/mc 334
rok 1848 miejsce przechowywania

VIII.1939 r. NIE ZNISZCZONY

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

XI.1939 r. II

28. Akta Reliquium hon

XII.1945 r. III

29. Fotografie W.KZ Pomara

10. Udostępnienie
DOSTĘPNY

1953 ZDEWASTOWANY

30. Inwentaryzacja pomiarowa

1959 OBIEKT DO REMONCIE
VIII 65 stan zachowania

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 18.10.1959.

K. Dębski

37. Sprawdził dnia

UK65 T. Kwart

Patronat z parku krajowego. Drewniany, na podmurówce
z cegieł i masy cementowej, otulający. Konstrukcyjnie pod-
murowany, na murze ceglano-kamieniu, do którego nie on podmurowy
i połączony przegrodą 4 przegrodami (skrajnie) na planie zbl.
do kwadratu. Osiem bocznych ryzalitów trójkątnych
bocznych. W środku masy muru nie osiadczyli filarów z kamieniem
i murem kamieniem ceglano-kamieniem. Konstruktory między innymi

I, II piętrze przegrody
jest to pomieszczenie drewniane
kuchnia. Sala niekiedy
jest ozdobnym stołem.
4 przegrody boczne - pełne
miejscami. Dach nad
"osiadczyli" murem
na przegrodach 2-3 pod.

Bibliografia: Kott III 315
Katalog rezydencji pow. Ostrow
opis A. Kozłowski 53.
etc.

