

Nr

III

A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Oficyna gospodarcza (d. stajnia) po stw. par. 102. d. d. 1950 r.

2. Miejscowość

gm. MOSINA

ROGAŁIN II

POW. POZNANSKI

3. Wiek

ok. 1820

4. Styl

Klasycystyczny

5. Kubatura m³

ok. 1.200

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 500 b) użytkowa: ok. 300

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

6

c) lasy

-

d) wiązania dachu

"

b) innych pomieszczeń

6 pom. mag.

d) wody

-

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

budynek stajni i wozowni

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

mieszkania i garaż. i inne cele

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana ok. 1820 r. lub wczes. odnowiona.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenia
%odbudowa
%

VIII. 1939 r.

niezniszczona

XI. 1939 r.

-

XII. 1945 r.

zaniedbana

X. 1959

po remoncie przeprowadzonym w 1958 r.

IX. 66

Stan techn. dobry.

10. Udostępnienie

dostępna

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZNANSKIE

b) powiat

GROMADZKA POZNAN

c) gmina

ŚWIĄTOKRZYSKI Rogalin

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Puszczykowo Rogalin

6

b) autobusowa

Kórnik

11

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

Muzeum Narodowe w Poznaniu

24. Inwestor i jego adres:

i. s.

25. Rejestr zabytku nr 356 / 31

rok _____ miejsce przechowywania

Woj. Kras. Zabytki w Poznaniu

26. Nazwa księgi hipotecznej

Ks. Wier. Dobro Rogalin

27. Numer hipoteczny

28. Akta

W. H. Z.

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

W. H. Z.

BIBLIOTEKA
DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Widok od dziedzińca



FOT. E. KRYGIER


13. Vana v elvagi pld-ost.

32. Przebieg prac konserwatorskich



Przebieg prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste



36. Wypełnił dnia 18. 1957
Z. Białkowski - Kryński

37. Sprawdził dnia 18. 1957