

Nr

A

B

C

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kaplica
Obecnie i kaplica
kościół i klasztor S. Karacutanes dawnej Bernardynów C. św. Jędrzej, Cadeusa

2. Miejscowość

Ostrowsko
moście

3. Wiek

XVII/XVIII

4. Styl

barokowe

5. Kubatura m³

200 525

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

15

b) użytkowa:

15

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

świętokrzyskie

b) powiat

ostrowski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) ściany

cegła
ramien

b) sklepienia

cegła

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

drewno

12. Ilość kondygnacji

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

a) kolejowa

Ostrowsko

x miejsc

b) autobusowa

Ostrowsko

x miejsc

22. Właściciel i jego adres

Zgromadzenie S. Karacutanes
x Ostrowsko

23. Użytkownik i jego adres

Zgromadzenie S. Karacutanes
x Ostrowsko

24. Inwestor i jego adres:

Zgromadzenie S. Karacutanes
x Ostrowsko

25. Rejestr zabytku nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

P.I.S. Arch. Jędr. W.K.Z

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne - kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

sakralne - kaplica

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

*Wzniesione zapewne w XVII/XVIII. Prace
 i klasztoru S. Karacutanes. Wzniesienie 1784 lub 1785.
 wg spisu kaplice zbud. w XVIII w.*

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	<i>NIE ZNISZCZONA</i>		
XI. 1939 r.	<i>— " —</i>		
XII. 1945 r.	<i>— " —</i>		
<i>1959.</i>	<i>— " —</i>		
<i>1966</i>	<i>Stan dobry.</i>		

10. Udostępnienie

Wzrost obiektu ulowu

DOŁĘPNY

Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

I

H

G

F

E

C

B

A

Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wieża i kłosa
postawiony na
miejscu
w miejscu, od pod.
stosom starym
murem, częściowo
zakarpanym.
W murze budowa
flankowanym filarkami
mi o stronie
przejazdowym
over dwóch wej-
ściach bocnych
(z nich jedno
na murem)

Wzniesiony w kształcie półkolistym, wieniecowa-
nym, o kształcie w kształcie w kształcie.

Kaplica św. Trójcy w Chelmnie

Wzniesiona na dziedzińcu przed kościo-
łem, murem, brylowa, budowana
na planie kwadratu o wydatnie ściętych
narożnikach. Przykryta sklepieniem kopułowym.
Okna niewielkie o kształcie owalnym. Dach
na mostkach o osmiu połaciach z kamienną
figurą św. Michała Archanioła.



TZG Chelmno — Nr 495 9. 30 40.000 B-119479

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł


przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

KAPLICA ZABYTKÓW SŁUŻ-
N POLSCE T. V z. 17

35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia 30.10.1955

M. Baranek

37. Sprawdził dnia

5.7.1966 A. Gura