

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKIE

miasto

1. Obiekt zabytkowy

Kościół paraf. p.w. ^{Jamienia} ~~Wniebowzięcia~~ N.M. Panny.

2. Miejscowość

Lotyn

gm. Okonek

pow. lotyński

3. Wiek

XVII

4. Styl

5. Kubatura m³

1288

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 184 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Kozłolin

b) powiat Szczecinek

c) gmina Lotyn OKONEK

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

szachul.

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

-

e) krycie dachu

gont

c) piwnic

e) inne cement. kość. grzebalny

1

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

n/m

b) autobusowa

n/m

22. Właściciel i jego adres

paraf. rym-kat Lotyn

23. Użytkownik i jego adres

paraf. rym-kat Lotyn

24. Inwestor i jego adres

-

- " A-23

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

brook

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

zniszczenie przez użytkownika

10

IX.1963 r.

STAN DOBRY - PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE PRZEPROWADZONO W LATACH 1960-62.

25. Rejestr zabytku Nr

81

rok 25.5.55

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


U.K. Kozalin.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Klucze na plebanii-odd. 300 m od kościoła

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół orientowany szachulcowy na podmurówce i
 perłach ceglanych tynkowany, założony na prostokącie.
 Od zach. przylega kwadratowa wieża nadbudowana
 nad kruchtą - drewniana, kryta hełmem piramidel-
 nym z iglicą. Od południa przylega do kościoła
 2 przybudówki, od półn. kruchta. Wszystkie przybudów-
 ki przykryte łecznym z kościołem wysokim dachem
 niośnikiem krytym gontem. Wieże i niszki ozdo-
 bene deskami. We wnętrzu widać ściany pła-
 tów. ciepła nie empy. Od wchodu wydzielono z nich
 dwa pomieszczenia.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszt w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Kościół należy do jednych z
 najciekawszych zabytków
 szachulcowych na terenie pow.
 szaregońskiego.

Bibliografia:

J. Kothe - Die Kreise Schivelbun-
 Dramburg, Neustettin....
 Stettin 1934

36. Wypełnił dnia

11. 59. A. Czerwinski

37. Sprawdził dnia 18. IX. 1963 r.

Mgr. J. PTASZYŃSKA
 Inż. F. PTASZYŃSKI