

1. Obiekt

K O S C I O Ł   P A R A F I A L N Y

pw. Najświętszej Marii  
Panny

2. Czas powstania

1788

3. Miejscowość

OSTROW WLKP.



Adres

Królowej Jadwigi 3

nr hipoteczny

Ostrów 580

Przynależność administracyjna

kaliskie

województwo

gmina

Ostrów Wlkp.

Poprzednie nazwy miejscowości

Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo

poznańskie

powiat

Ostrów Wlkp.

Właściciel i jego adres

Skarb Państwa



Użytkownik i jego adres

parafia Najświętszej Marii Panny  
Ostrów Wlkp. Królowej Jadwigi 3

Rejestr zabytków

Nr

data

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

W.Radomski, marzec 1979



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wieża wybudowana prawdopodobnie w XIX w. w stylu romańskim z barokowym chełmem. W części niewydzielonego prezbiterium barokowa kropielnica w kształcie anioła trzymającego czarę.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kościół orientowany, usytuowany przy wsch. pierzei ul. Królowej Jadwigi, na pn. od rynku. Budynek konstrukcji szkieletowej, potynkowany. Dach trójspadowy, kryty podwójną dachówką karpiówką. Posadzki typu lastriko. Strop drewniany z fasetą. Od zach. kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu, murowana, potynkowana. Nakryta barokowym chełmem z sygnaturką. Dolne okna budynku kościoła prostokątne, górne - zamknięte półkoliście. Elewacje wieży boniowane, powyżej gzymsu dzielącego na narożach lizeny, w zwieńczeniu fryz arkadowy. Okna półkoliście zamknięte. We wnętrzu jednonawowego korpusu 3-kondygnacyjowa empora od strony pd., zach., pn. Drewniane ścianki czołowe empory z ornamentalnie zdobionymi płycinami - akant mięsisty, orn. małżowinowy, kolumnienki, kratka. W połowie nawy empory połączone poprzeczną belką. Ściany boczne nawy wyłożone boazerią.



14. Kubatura 4224 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 367,3 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne - zbór ewangelicki	17. Użytkowanie obecne sakralne - kościół katolicki
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Kat.Zab. w Polsce, tom V, woj.poznańskie  
zeszyt 16, pow.ostrowski. PIS W-wa 1958

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

M.Przybyła

10.4.79

26. Sprawdził



KOŚCIOŁ PARAFIALNY  
Ostrów Wlkp.  
Królowej Jadwigi 3

elewacja wieży

