

1. Obiekt zabytkowy

Kościół sukursalny Katedry p.w. Najśw. Marii Panny in Summo
ul. Ostrów Tumski Mieszka I.

2. Miejscowość

WIELKOPOLSKIE

POZNAN

3. Wiek

XV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

4209

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

cegła

cegła

c) stropy

—

—

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachówka
rymska

dachówka
rymska

8. Wyposażenie architektoniczne

portal
polichromia, otłacz, witraże
proj. Tasaniewiczskiego (1954 r.)

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. 1431-48 r. przez muratorów
pocz. Flammusa Prusa, murator
kościelarski Lorek (szczyt i dach)
muratorzy pocz. elikotaj - ojciec i
elikotaj - syn (sklepienie)

10. Udostępnienie

bez opłat
1931-1944, bud. Flammusa Prusa,
szczyt i dach 1945, bud. Hans Lorch,
sklepienie 1944-1944, bud. Niklas
Wierzbicki 1945, wzniesienie 1947,
rekonstrukcja 1959-1966, 1970, 1975, 1978

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

jo.

17. Użytkowanie obecne

jo.

18. Nadaje się do użycia na:

jo.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	niezniszczony	—	—
XI. 1939 r.	jo	—	—
XII. 1945 r.	uszkodzony	10	—
1947	odbudowany	—	10
IX. 1959 r.	zaniechany	5	—
II. 1965	stan dobry	—	—

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

jo

c) gmina

jo

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Poznań

4

b) autobusowa

jo

4

22. Właściciel i jego adres

Kapitał ekonomiczny Poznań.
adm. Ostrów Tumski 18

23. Użytkownik i jego adres

jo

24. Inwestor i jego adres:

jo

A-1532 14.02.1930

25. Rejestr zabytku nr 224, L. dr. 3835/30A

rok 1937

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

Kons. elicki
Archiwum Diecezjalne

29. Fotografie

Kons. elicki i Woj.
C.Z.M. i O.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Kons. elicki - pełna

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

17. IX. 56. J. Jasiecka



36. Wypełnił dnia

20. IX. 56. J. Jasiecka


37. Sprawdził dnia 31. VII. 65

M. Kondziela


Opis:
 Kościół orientowany, mury z cegły trynawowej, helowej, a pięciobocznie zamkniętym obejściem wokół prezbiterium. Długoprostowa nawa główna i nawy boczne przykryte sklepieniem gwiaździstym. Dekanty wciągnięte do wnętrza kościoła, naczynia widoczne są jako ptasie liście orłobione, wspaniałe i pionowymi pasami glazurowanych kasetek. O ścianie południowej portal ostrołukowy z profilowanymi glazurowanymi cegłami. Skrzyżowanie orłobione, wspaniałe i sterowane.

Bibliografia:

- 1) Koltz J. - Denkmale d. Kunstdenkmäler d. Provinz Posen, 1896 r.
- 2) Ruszczyńska T. Ławska et. - Poznań 1953 r.
- 3) Prymusiński L. - Kościół et. et. Pamiątki w Poznaniu, 1953, (mssps. Zakład hist. sztuki w Poznaniu)
- 4) Dubowski et. - Zabytkowe kościoły Wielkopolski, 1955 r.
- 5) J. Jasiecka i M. Kondziela, Oznaczenie zabytków w Poznaniu. 1965. s. 77.



= 1200



2250

1650