

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

HAUBKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Marii Panny

2. Miejscowość

TREBACZÓW

gm. PERZEW

3. Wiek

II poł. XVIII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³ok. 3.500 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

pomorskie

b) powiat

Kępno

c) gmina

PERZEW

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

a) kolejowa

PERZEW
Turkowskie

8 km

c) stropy

drewno

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) sady i grunty uprawne

—

b) autobusowa

TREBACZÓW 4/10

d) więzania dachu

drewno

b) nnych pomieszczeń

—

d) wody

—

22. Właściciel i jego adres

Parafia Ryms. kat. Trebaczów
pow. Kępno

e) krycie dachu

dachówka ceramiczna

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

we wnętrzu cechy freskowe
późnobarokowe pow. w. XVII.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

szkoła — Kościół Ryms. kat.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół parafialny

17. Użytkowanie obecne

kościół parafialny

18. Nadaje się do użycia na:

f.w.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Ryms. kat. Trebaczów
pow. Kępno

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Pierwotny kościół wzniesiony
1376. w XVI i XVII w. przebudowy
w latach 1777-1778.
Obecny kościół 1777

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

niszczony

XI. 1939 r.

— " —

XII. 1945 r.

— " —

X 1959

— " —

2.1966

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku nr

brak

rok ———— miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

W.K.Z.

29. Fotografie

P.I.S. Archiw. Fot.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół onieutowany. Murawy potynkowe. Przech-
terium i okolice. Trójbożnica z umiarkowaniem i kłopotem
od pr. herm. ucieka na murze postolite i kłopoty ob. p.
od rochodu kwekstrone nieie dremosie konstruacji
okupow, w dolnej rsi naculowaz. Wemyta strup i fo-
sety. Na remyter cyficznie onieropowey. Dedy maldone
Wyte dachowiz. Nad mory mierzpka. Na mprustowiz
linka str. kochowiz. Wini o sycenach piersowizk maldowiz
derkowiz, mierzowiz kramizym ludnam pautowiz
z lotowiz.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł


33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

h=6.00



dzw. 30.00
mur. 13.50

35. Uwagi różne

Bibliografia:
Jaworski J. Powiat kypno, kypno 1929
Fabriz P. Miquis dehoule kypno
olewice 1851
Franzowski J. Geschichte der freien
Stadterherrschaft der Stadt
u. Landrällchen Kreises goss-
Wartenberg, Lypno 1912
Katalog Zebz Mroiz bcz-ko-
o Bczko k. 1927

36. Wypełnił dnia

30.8.1955. J. Samek

37. Sprawdził dnia

11.7.1966 A. T. 1966

Szkic rzutu budynku:

skala: 1:200

A
N

