

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ FILIALNY P.W. ŚW. WAWRZYNIA

2. Miejscowość

OLSZYNA

3. Wiek

XIX

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m³

320

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

80

b) użytkowa:

80

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZNANSKIE

b) powiat

OSTRZESZÓW

c) gmina

ROJÓW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

szachulec
DREWNO

b) sklepienia

—

c) stropy

DREWNO

d) więzania dachu

—

e) krycie dachu

GONT

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

OSTRZESZÓW

3

b) autobusowa

—

—

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA P. KATOLICKA

OSTRZESZÓW

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIOŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— II —

17. Użytkowanie obecne

— II —

18. Nadaje się do użycia na

— II —

23. Użytkownik i jego adres

J. W.

24. Inwestor i jego adres

J. W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

DIERWOTNY FUNDOWANY W XVII W.
OBECNY WZNIESIONY W XIX WIEKU
1820-31

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIE ZNISZCZONY

XI.1939 r.

— II —

XII.1945 r.

— II —

X.1959.

OGÓLNE ZNISZCZENIE

15-20

W 1966

OGÓLNE ZNISZCZENIE

20%

25. Rejestr zabytku Nr

AKT-11a

rok

25.XI.32

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Orientacja, konstrukcja szkieletowa, dachy
 metalowe. Prezbiterium z muru ceglastego
 z zakrytą od p. Nowa szersza i wyższa
 z przybudowaną od zach., szkieletowa deska.
 Skośny belkownik. Dach dwuspadowy, metal
 zakryty gontem, kąt gontu. Nad wej-
 ściem na sygnaturkę.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

KATALOG ZABYTKÓW SŁOWNY
 W POLSCE T. V z. 17

36. Wypełnił dnia 20.10.1959.

K. Degorski

37. Sprawdził dnia

20.5.1960 O. Twarda