

1. Obiekt

Zespół zabudowań gospodarstwa bamberskiego

2. Czas powstania

1875 - 1938

3. Miejscowość

Poznań

4. Zdjęcie, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres ul. Kościelna 43
ul. Wawrzyńca 2-6
nr hipoteczny KW [redacted]

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1. VI 1975 roku

województwo poznańskie

powiat

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków


Nr A-1363 data 15.06.1992

Arkusz 8

Legenda

1. Dom mieszkalny
2. Wozownia
3. Stodola
4. Obara
5. Spichlerz
6. Ogród

Skala
1:1000



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu,

Zabudowania wzniesiono w latach 1875- 1938. W czasie wojny gospodarstwo było zajęte przez Niemców. Dokonano wtedy przebudowy elewacji budynków gospodarczych oraz dokonano pewnych zmian wewnątrz budynku mieszkalnego. Gospodarstwo zostało wytyczone po 1828 roku, kiedy wyznaczono ulicę Wawrzyńca. Do 1928 roku należało do rodziny Betz. W 1928 roku zakupione zost. przez [REDAKTOWANE] ojca obecnych właścicieli.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Gospodarstwo usytuowane na skrzyżowaniu ul. Wawrzyńca i Kościelnej. Zabudowa wokół brukowanego podwórza tworzy prostokąt otwarty od strony ul. Kościelnej. Wejście do budynków od strony podwórza.

Kompozycja: Gospodarstwo typowe dla zabudowy wsi podmiejskiej z XIX w. Sąsiadowało z innymi tego typu gospodarstwami. Obecnie zachowane jako jeden z nielicznych reliktyw, tege usytuowanych w centrum miasta. Przylegająca do elewacji północnej kilkupiętrowa kamienica wybudowana została w miejsce podobnych zabudowań jak opisywane.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa 3031 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Gospodarstwo bamberskie	17. Użytkowanie obecne
--------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Prace budowlane przeprowadzane na terenie e
obecnego gospodarstwa:

- po zakupie przez Tadeusza Jankowiaka w 1928 roku wybudowana została wozownia,
- w latach 1939-45 w czasie użytkowania przez Niemców, dokonano zmian w elewacjach budynków gospodarczych, oraz wewnątrz budynku mieszkalnego.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania budynków dość dobry. Budynki gospodarcze wymagają remontu. Budynek mieszkalny zawilgocony.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Akt nabycia działki z dnia 22.03.1928r.

Zakup od [REDACTED]

Dokument w posiadaniu właścicielki

22. Bibliografia

1. M. Paradowska, "Bambrzy" mieszkańcy dawnych wsi miasta Poznania, Warszawa Poznań 1975
2. A. Błaszczyk, Osady podmiejskie w pobliżu Poznania, "Kronika m. Poznania" 1924 R.II
3. Z. Zakrzewski, Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych, Warszawa Poznań, 1983

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

~~Grażyna Kubiak~~
imię i nazwisko

data XI 1991

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

wkładka nr