

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

~~rezerwa~~ pilskie

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. św. Matgorzaty


2. Miejscowość

PARKOWO gm. Rogoźno

3. Wiek Początek XVIII/XIX		4. Styl klasycystyczny		5. Kubatura m <sup>3</sup> 3464 3616		6. Powierzchnia w m <sup>2</sup> a) zabytkowa: 450 b) użytkowa: 433		20. Przynależność administracyjna a) województwo: <u>pomorskie</u> b) powiat: <u>obornicki</u> c) gmina: <u>Parkowo</u>	
7. Materiał budowlany		przed zniszczeniem	po odbudowie	11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku:		ha	
a) ściany		cegła tynkowa		12. Ilość kondygnacji 1		a) ogrody stylowe		7	
b) sklepienia		muruwane CEGLA		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne			
c) stropy		—		a) izb mieszkalnych		c) lasy			
d) więzania dachu		DREWNO		b) innych pomieszczeń		d) wody			
e) krycie dachu		blacha cynkowa		c) piwnic		e) inne		amentan Kosieli 0.31	
8. Wyposażenie architektoniczne Tablice nagrobne				15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne					
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne					
				17. Użytkowanie obecne sakralne					
				18. Nadaje się do użycia na: sakralne					
9. Autorzy i data budowy i przebudowy kościół zbudowany w latach 1781-1802. W 1853 r. nowe pokrycie dachem. 1870/1 - restauracja.				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy					
				Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o		
				VIII. 1939 r.	niezniszczony				
				XI. 1939 r.	niezniszczony				
				XII. 1945 r.	niezniszczony				
				I 58.	niezniszczony				
				IX. 67	Stan techn. dobry - zawilgocone mury magistralne.				
10. Udostępnienie Dostępny				21. Stacja					
				nazwa stacji		odległość od stacji w km			
				a) kolejowa		Parkowo w/m			
				b) autobusowa		Wetue 2			
				22. Właściciel i jego adres Kuria Metrop. w Poznaniu					
				23. Użytkownik i jego adres Parafia Rytm. Kat. Parkowo.					
				24. Inwestor i jego adres: j.w.					
				25. Rejestr zabytku nr AK I - 11a/103 rok 12 XII 52 miejsce przechowywania					
				26. Nazwa księgi hipotecznej				27. Numer hipoteczny	
				[redacted]				[redacted]	
				28. Akta BRAK					
				29. Fotografie Kons. woj.					
				30. Inwentaryzacja pomiarowa BRAK					

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW





Kat. Zab. Szt. w Polsce, t. V, 2.15, W-wa 1965, s. 13-14

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

A black and white photograph of a large, circular church building with a prominent dome. The dome is covered in a patterned material, possibly tiles or metal plates, and is topped with a small cross. The church has several arched windows and a central entrance. Bare trees are visible in the background, suggesting a winter or late autumn setting. The church is surrounded by a low wall and a fence in the foreground.

### 34. Inspekcje

zeczywiste

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1. IX. 1955

37. Sprawdził dnia

PKUVOIC  
 X 59. St. Zenn  
 IX. 67