

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. Św. Wojciecha Podwyższenia Krzyża Św.

2. Miejscowość

gm. ROKIETNICA  
CEREKWICA

3. Wiek

1827 r.

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³

1940,-

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 354,- b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

pozerne

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

j.w.

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

j.w.

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

umentarz przykości. 0,5

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Poznań

c) gmina

Mrowino

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Mrowino

1,-

b) autobusowa

Rokietnica

4,5

22. Właściciel i jego adres

kościół rzym.-kat.

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzym.-kat. w Cerekwicy

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Fundowany w XV w. Obecny wystawiony w 1828 r. przez szanb. lano. Dobrzycki.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

j.w.

XII.1945 r.

j.w.

X.1959 r.

j.w.

VII.1966 r.

stan techn. kościoła dobry - uszkodzone tyunki.

25. Rejestr zabytku Nr

brak

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Mrowino

27. Nr hipoteczny

t.w. karta 123

28. Akta

Wojew. konserwator zabytków

29. Fotografie

j.w.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


brak

10. Udostępnienie

dostępny



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



h = 5,5 m

Opis: Orientowany, mury, ceglasto-tytułowy. Salony. Proterbitemin o mównicy z masą ceramiki - trójkątne rankingie. Na ori- od wsh. - salony. Wnętrze, malowane posadym sklepieniem beżowym. Ściany zewnętrzne ozdobne płaskimi, półkolistymi nisiami.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1959 r.	naprawa dachu	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia  
8.8.59 r. p. kuba-wierba

37. Sprawdził dnia  
VII. 1966 R