

1. Obiekt

WIATRAK- PALTRAK

2. Czas powstania

około 1875

3. Miejscowość

WIELKOPOLSKIE  
PIOTROWO

4. Adres

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo pilskie

gmina Ryczywół

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo poznańskie

powiat czarnkowski

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

317-17/77

23.09.1977 r.

Nr..... data .....

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

14210





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położony na wzgórzu około 500 m na północny -zachód od centrum wsi przy drodze do Radomia opodal zagrody rolniczej.

Konstrukcja nośna: podmurówka na planie koła ,z kamienia i cegły podwaliny z drewna o konstrukcji krzyżulcowej, dwie szyny, wieniec łożyskujący i czop centrujący.

Bryła: ostrosłup ścięty o podstawie kwadratowej o wym. 695x695 cm wysokość do oczepu 814 cm. Drewno sosnowe, dach dwuspadowy na krokwiach giętych, od strony wietrznej naczółek, trzykondygnacyjowy.

Konstrukcja: szkieletowa, odeskowana od zewnątrz, belki łączone czopowo.

Zachowane dwa zespoły transmisyjne.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne młyn powietrzny	17. Użytkowanie obecne nieużytkowany
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  1932 r. gruntowny remont, wymiana konstrukcji dachowej.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stopień zniszczenia około 80 %. Całkowicie zniszczona połać dachowa. Brak podłóg II i III kondygnacji, braki w podłodze I kondygnacji. Spróchniałe odeskowanie wszystkich ścian, ubytki w odeskowaniu ścian wietrznej i męcznej. Konstrukcja szkieletowa zachowana bardzo dobrze. Kratownica zachowana, schody zewnętrzne i wewnętrzne zerwane. Drzwi II i III kondygnacji zachowane, konstrukcja nośna zachowana. Brak maszyn młynarskich i zespołów transmisyjnych.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Konserwacja in situ. Rekonstrukcja dachu, naprawa ubytków w odeskowaniu, wstawienie drzwi na I kondygnacji. Zrekonstruować stropy oraz ciąg komunikacyjny. Rekonstrukcja skrzydeł z zapierzeniem żaluzjowym i mechanizmu sterującego.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

WAP- Poznań, Rejencja Poznańska, II nr. 264, 265 i 713.

WAP -Poznań, Urząd Katastralny Oborniki, nr 2, 481, 529, 619.

22. Bibliografia

Wiatrak paltrak w Piotrowie. Dokumentacja etnograficz-  
no-konserwatorska. PKZ-Szczecin 1977. autor-mgr T. Kubiak.  
maszynopis w zbiorach WKZ Piła.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił  
mgr Janina Kaczmarek  
1978

26. Sprawdził