

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ SW. JANA CHRZCIELA

2. Miejscowość

OŁOBOK

3. Wiek

XVII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

190

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 84 b) użytkowa: 84

20. Przynależność administracyjna

a) województwo POZNANSKIE  
b) powiat OSTROW  
c) gmina SIEROSZEWICE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

DRZEWO

b) sklepienia

—

c) stropy

DRZEWO

d) więzania dachu

DRZEWO

e) krycie dachu

GONT

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

a) kolejowa

b) autobusowa

OŁOBOK

22. Właściciel i jego adres

KOŚCIÓŁ.  
KURIA - POZNANSKA

8. Wyposażenie architektoniczne

OLTARZ GŁÓWNY 21600  
2 OLTARZE BOCZNE  
BAROKOWEFiguralne sufitowe z dachem.  
Fasada Chryzostoma Froelinger z 1840

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

SĄDOWE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— 1 —

17. Użytkowanie obecne

— 1 —

18. Nadaje się do użycia na

— 1 —

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA OŁOBOK

24. Inwestor i jego adres

— 1 —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

PIERWOTNIE  
FUNDOWANY W XII W  
WZMACNIENIEM 1520.  
OBECNY Z PRZEBUDOWY  
XVI/XVII W - wg opisu z XVII W

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIEZNISZCZONY

XI.1939 r.

— 1 —

XII.1945 r.

— 1 —

X.55

STAN OBECNY DOBRY

VII.65

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr AKT. 14a/111 par 80

rok 21. XII.32 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Arch. konserwatorska

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

Należy zabezpieczyć figurę drewnianą  
przed wpływami atmosferycznymi!


36. Wypełnił dnia

X.59 K. DEGBRSEK

37. Sprawdził dnia

01.65 Tamara Kurok

h=7,0  
1:400



POŁOŻONY NA WZNIESIENIU NA ORIENTARZU  
GRZEBALNYM. ORIENTOWANY DREWNIANY  
KONSTRUKCJI STUPOWEJ SZALOWANY.  
JEDNONAWOWY Z WIEŻSZYM PREBITERIUM  
TROJBOCZNE ZAMKNIĘTYM. DACH DWAŚPAWOWY  
O JEDNEJ KALENICY POBITY GONTEM  
WIEŻYCA NA SYB NATURIE Z HELMEM  
BAROKOWYM. POBITYM BLACHĄ  
CHORĄGIEWKA Z DATA 1772

BIBLIOGRAFIA