

Nr K4/1

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ par. p. w. św. Mikołaja

2. Miejscowość

RYCZYWÓK

3. Wiek XX

4. Styl w chara-
kterze baroku

5. Kubatura m³

5050

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 550 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

polskie

b) powiat

obornicki

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ściany

cegła tynkowana

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

0,24.70

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Ryzywót

w/m

b) autobusowa

- II -

w/m

22. Właściciel i jego adres

Kuria Metrop. w Poznaniu

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym. kat. w Ryzywóku

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

25. Rejestr zabytku nr

rok BRAK miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

BRAK

29. Fotografie

BRAK

30. Inwentaryzacja pomiarowa

BRAK

8. Wyposażenie architektoniczne

Obrządek św. Anny Samotrzycy - I pot.
XVI
2) Madonna z Dzieciątkiem - 1666
Dzwony na wieży: XV w., XVI w., XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na:

sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

niezniszczony

XII. 1945 r.

niezniszczony

X 1959 r.

niezniszczony

IX. 67


Stan techn. kościoła dobry

10. Udostępnienie

Dostępny

Szkic rzutu budynku:



skala: .. 1:250 ..



WYSOKOŚĆ — 9.2 m
WEJŚCIE — 3

Z Y X W V U T S

31. Schematyczny opis, uwagi, opisowe, fotografia



WYS-9,2
WEJŚC-3

Kościół zbudowany w charakterze późnego baroku, jednonawowy, typu salowego. W fasadzie zach. wieża.

Bibliogr.: Kat. Zab. Szt. w Polsce, T. V, 2.15, W-wa 1965, s. 18-19

32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Kościół nie przedstawia wartości zabytkowej

36. Wypełnił dnia

Helzytyński
IX. 1955 J. J. J.

37. Sprawdził dnia

Przeważa
X 1958
Stożek
IX. 67