Nr 77 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1. Obiekt zabytkowy: KOŚCIÓŁ filialny ŚW. KATARZYNY (RYDZYNA)

2. Miejscowość: GM. RYDZYNA — DĄBCZE

3. Wiek: XVII. | 4. Styl:

5. Kubatura m³: ~715

6. Powierzchnia w m²: a) zabytkowa: ~130 b) użytkowa: 130

7. Materiał budowlany

	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany	DREWNO CEGŁA	
b) sklepienia	—	
c) stropy	DREWNO	
d) wiązania dachu	DREWNO	
e) krycie dachu	GONT	

11. Ilość budynków: 1

12. Ilość kondygnacji: 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych
b) innych pomieszczeń
c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

	ha
a) ogrody stylowe	
b) sady i grunty uprawne	
c) lasy	
d) wody	
e) inne	2000 m²

20. Przynależność administracyjna
a) województwo: Poznańskie
b) powiat: Leszno
c) gmina: Dąbcze

21. Stacja

	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Rydzyna	ok 10
b) autobusowa	Dąbcze	ok 3

22. Właściciel i jego adres: PARAFIA RYDZYNA

23. Użytkownik i jego adres: —"—

24. Inwestor i jego adres: —"—

8. Wyposażenie architektoniczne: ołtarz, prospekt organowy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku: KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych: KOŚCIÓŁ

17. Użytkowanie obecne: KOŚCIÓŁ

18. Nadaje się do użycia na: KOŚCIÓŁ

9. Autorzy i data budowy i przebudowy: Budowany XVII 1667–68

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	Akt. Muzealny		
XI.1939 r.	—"—		
XII.1945 r.	—"—		
X 1957	NIE ZNISZCZONY		
VIII 1965	Stan obecny		

25. Rejestr zabytku Nr: brak
rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej | 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie: WKZ POZNAŃ

10. Udostępnienie: DOSTĘPNY W ~~PARAFII RYDZYNA~~ ZAKRYSTIAN. W DĄBCZU.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

CENTRUM DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

CWD — Drukarnia W-wa, Bema 60. Zam. nr 349-5162

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia










Orientowany. Konstrukcji szachulcowej na planie prostokąta z dostawioną od zach. wąż. wieżą z nawą zakrystią. Wnętrze salowe kryte stropem płaskim. Dachy dwuspadowe, wieżka kryta gontem.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 28. 09. 1959 Andrzej Fabierkiewicz

37. Sprawdził dnia 29. VII. 1965 I. Fallinowska