

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. STANISŁAWA BPA


2. Czas powstania

1839 - 1840,  
1850, 1930

3. Miejscowość

LECHLIN **WIELKOPOLSKIE**

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć **Łukasz Makulec**  
data wykonania **26.04.1985**  
miejsce przechowywania negatywów **WKZ Poznań**

4. Adres

**Lechlin 7**

nr hipoteczny **T.I, Ł.12**

5. Przynależność administracyjna

województwo **poznańskie**

gmina **Skoki**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo **poznańskie**

powiat **wągrowiecki**

8. Właściciel i jego adres

**Kuria Metropolitalna w Poznaniu,  
Poznań, ul. Mieszka I nr 2.**

9. Użytkownik i jego adres

**Parafia rzym.-kat. w Lechlinie,  
Lechlin 7.**

10. Rejestr zabytków

**1015/A**  
**Kl.III 880/182** data **11.03.1970**  
Nr **70**



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Lechlin należał już przed 1235 r. do posiadłości biskupów poznańskich, którzy zapewne w 2 poł. XIII w. /przed 1235/ założyli tu kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. Drewniany kościół wzmiankowany jest w r. 1403. Nowy drewniany, wybudowany przez kapitułę poznańską w r. 1756, spalił się w 1839 r. Na jego miejsce z fundacji Franciszka Dunina i parafian powstał kościół murowany. W 1930 r. remont kościoła połączony z jego rozbudową - dobudowano małą kruchtę od pd. i powiększono pd. zakrystię.

Gruntownie odnowiony w r. 1962. Konsekrowany w r. 1965 przez arcybiskupa Fr. Baraniaka.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowany w pd. części wsi, przy placu, od którego w kierunku pn. prowadzi droga przebiegająca obok pałacu w Lechlinie, PGR-u, a która łączy się następnie z biegnącą na wsch. szosą do Skoków. Teren przykościelny otoczony murkiem z czerwonej nietynkowanej cegły, w części zach. opartym na podmurówce z kamienia polnego. Murowany z cegły, otynkowany, na ceglanej również otynkowanej podmurówce. Dachy kryte podwójnie kładzioną karpówką, wieża blachą, na załamaniach dachu gąsior ceramiczny. Wewnątrz podłogi drewniane - parkiet. Schody zewnętrzne murowane, kilkustopniowe, schody wewnętrzne, prowadzące na chór muzyczny, drewniane, jednobiegowe, łamane, z drewniną balustradą. Okna korpusu nawowego duże, wysokie, zamknięte półkoliście, w wieży i przybudówkach okna mniejsze, także zamknięte półkoliście. W zamknięciu prezbiterium otwory okienne małe, okrągłe. ~~Wszystkie~~ Wszystkie otwory - drzwiowe i okienne otoczone są profilowanymi prostymi opaskami. Orientowany. Na planie prostokąta z węższym prezbiterium, zamkniętym wielobocznie, od środka zaokrąglonym, do prezbiterium przylegają od pn. i pd. dwie zakrystie. Mała kruchta dostawiona do pd. elewacji części nawowej. Trzynawowy, z trzykondygnacyjną wieżą i przybudówkami niższymi od korpusu nawowego. Dach dwuspadowy, wspólny dla nawy i prezbiterium. Kruchta pn. kryta dachem dwuspadowym, pn. zakrystia trzyspadowym, zakrystia pd. jednospadowym. Dach wieży kryty chełmem w typie barokowym, zwieńczony kulą i krzyżem. Fasadę zach. stanowi kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu, której kondygnacje wydzielone są gzymsami: nad kruchtą gzyms z fryzem pałkowym, nad kondygnacją drugą i trzecią gzymsy uskokowe. W wyższych partiach wieży okna, po jednym w każdej elewacji, zamknięte uskokowymi nadprożami. Nad nadprzeczem okna znajdującego się w fasadzie wieży umieszczony jest kartusz herbowy z herbem Łabędź i napisem: Franciszek na Skrzynnie Dunin. W elewacjach bocznych korpusu nawowego po cztery okna, rozmieszczone symetrycznie. Nawy boczne otarte do głównej arkadami filarowymi. W czteroprzęsłowej nawie głównej sklepienie kolebkowe, w prezbiterium konchowe z lunetami, w nawach bocznych strop. Chór muzyczny wsparty na dwóch filarach, schody na chór w zach. narożu ~~arkady~~ nawy pd. W prezbiterium sklepienie oddzielone od ścian uskokowym gzymsem. Instalacja elektryczna.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1647 m <sup>3</sup>	284 m <sup>2</sup>	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  1962 - gruntowny remont kościoła - nowe tynki zewnętrzne i wewnętrzne, przełożenie dachu, malowanie ścian na zewnątrz i wewnątrz kościoła. 1980 -81 - malowanie wnętrza.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Na zewnątrz w partii przycokołowej ścian widoczne ślady po zawilgoceniach, najmocniejsze na ścianach wieży. Wewnątrz spękany tynk na ścianach prezbiterium oraz na sklepieniu nawy i prezbiterium.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

22. Bibliografia

- 1/ Katalog zabytków sztuki w Polsce. T.V, z27.
- 2/ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. W-wa 1880-1902
- 3/ Kozłowski, Schematyzm historyczny ustrojów parafialnych.  
Poznań 1934
- 4/ Paliński P., Powiat Wągrowiec. Poznań 1934.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

1724

19-27

31-36

1730

3-10

1737

1-18

24. Uwagi różne

W ewidencji WKZ w Poznaniu znajduje się karta obiektu, starego typu, z dnia 1.X.1959 r.

25. Wypełnił

Barbara Masacz  
30.04.1985

26. Sprawdził



1. Miejscowość

Lechlin

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół par.p.w.św.Stanisława  
bpa

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. nr 11



Wkładkę założył: Łukasz Makulec 26.04.1985  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WKZ - Poznań







1. Miejscowość

Lechlin

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół par.p.w.św.Stanisława  
bpa

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. nr 11



Wkładkę założył: Łukasz Mańulec 26.04.1985  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WKZ w Poznań

Wzór ODZ 1978 r.







1. Miejscowość

Lechlin

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół par.p.w.św.Stanisława  
bpa

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. nr 11



Wkładkę założył: Łukasz Makuliec 26.04.1985  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WKZ - Poznań

Wzór ODŻ 1978 r.



