

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MATEUSZA

2. Miejscowość

GÓRZNO

gm. OSTROW

WIEKOPOLSKI

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³

700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 163

b) użytkowa: 163

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZNANSKIE

b) powiat

OSTROŃ WKP

c) gmina

SOROCHA OSTROW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

drewno

b) sklepienia

—

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

4

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

e) krycie dachu

blech

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

BINIEW

3

b) autobusowa

GÓRZNO

—

22. Właściciel i jego adres

KOŚCIÓŁ - KURIA POZNANSKA

8. Wyposażenie architektoniczne

3 otwarte barokowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

SAKRALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

23. Użytkownik i jego adres

KOŚCIÓŁ FILIALNY PAR. - STANISŁAW

24. Inwestor i jego adres

J. W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Lokacja I prof. XIV w. Stan obecny z 1755. Restauracja z 1939.

Inwestycja 1883

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIE ZNISZCZONY

XI.1939 r.

— " —

XII.1945 r.

— " —

X.59

STAN OBECNY - DOBRY

VII 65

STAN OBECNY - DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

K. W. 73/54/54

rok

19. V 54

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

brak

30. Inwentaryzacja pomiarowa

KODEK DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

brak

10. Udostępnienie


dostępny

31



afia

xx



Orientowany. Drewniany, na podmurówce kamiennie, konstrukcji
stropowej, holowany. Jednostanowy. Interierium wpięte,
rozbita kąt boczna, od pd krawędzie, od pu rektory.
Od zachodu krawędzie wiele. Wyższe masywne słupami,
od zach. drzwi wejściowe na 6 stopniach. Dach dwuspadowy,
pokryte blachą. Na ścianach marmurowe. Na Dach rektory
pulpitowy, na wiele marmurowy.

Bibl.: Collier hal. 43; Kohte III, 307; Kuleszow rob. pow. Ostrow
A. hodowne 53.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

35. Uwagi różne

34. Inspekcje

10.59
Bohdan Malisz

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdzał dnia

VII 65 Tomasz Kuort