


1. Obiekt  
ZESPÓŁ FOLWARCZYNY - KARTA ZAŁOŻENIA

2. Czas powstania  
2 poł.XIX w.

3. Miejscowość  
GRABOSZEWO

11. Zdjęcia, rzut, przekrój,



4. Adres  
62 - 420 Strzałkowo  
nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna  
województwo konińskie  
gmina Strzałkowo

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975  
województwo poznańskie  
powiat Słupca

8. Właściciel i jego adres  
Teren prywatny; adres:jw.  
Szatkowski Leon  
Hudziński Józef

9. Użytkownik i jego adres  
jw.

10. Rejestr zabytków:  
powh - 428/171 z 4.09.1989

Nr ..... data .....



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Nie wiadomo dokładnie w czym posiadaniu pozostawała wieś w XV i XVI w./własność kościelna?/ Prawdopodobnie po roku 1578 właścicielem okolicznych dóbr był Hieronim Gostomski - wojewoda poznański, dworzanin króla Zygmunta Augusta od którego otrzymał kasztelanów niekielską. W tym czasie Graboszewo oraz pobliską Unią zarządzał niejaki Jędrzej Krzykowski. Po śmierci Hieronima Gostomskiego w roku 1609 okoliczne posiadłości otrzymał syn z pierwszego małżeństwa z Urszulą z Sieniawskich - Jan /1576-1623/, wojewoda poznański i kaliski. W XVIII w. dobra graboszewskie należały do rodziny Mieleckich herbu Ciołek, do których należała także pobliska Unia. Jako pierwszy właściciel Graboszewa z przyległymi dobrami wzmiankowany jest Andrzej Mielecki, syn Mikołaja, później jego syn Aleksander lub Wojciech a następnie Andrzej - generał wojsk polskich ożeniony z Balbiną Wierusz Walknowską. Andrzej Mielecki zmarł w 1804 a majątek graboszewski wraz

/ciąg dalszy

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

1. SYTUACJA:

Graboszewo - niewielka wieś położona nad rzeką Strugą, położona na zachodzie krańcu woj. konińskiego w gmienie Strzałkowo, przy drodze prowadzącej ze Strzałkowa do Wrześni, skręcająca tu prawie pod kątem prostym w kierunku północno-zach. Połączona jest w odległości ok. 10 km na południowy-wschód od Wrześni i ok. 5,5 km. na południe od Strzałkowa i 8 km. na południowy-zachód od Słupcy. Od wspomnianej wyżej drogi odchodzi jej odgałęzienie w kierunku południowym będące główną drogą wsi. Po jej zachodniej stronie znajduje się górujący nad całą wsią drewniany kościół z XVIII wieku przy którym znajduje się grobowiec rodziny Hulewiczów - właścicieli pobliskich kościółek /1,5 km/. Dalej w kierunku południowym pomzachodniej stronie drogi znajduje się rozległy folwark, a w zasadzie jego pozostałości w postaci ruin i fundamentów. Po wschodniej stronie drogi znajduje się dość rozległy zespół parkowo-dworski. W północnej części wsi znajduje się zabudowa wiejska mieszkalno-gospodarcza.

2. KOMPOZYCJA:

Założenie architektoniczne składa się z: zespołu parkowo-dworskiego połączonych po wschodniej stronie drogi, oraz zespołu gospodarczego po zachodniej stronie drogi.

Obie części kompozycyjnie ze sobą połączone.

Zespół parkowy: założenie parkowe pochodzi zapewne z 1 poł. XIX w. Park utworzono w stylu krajobrazowym z alejkami w układzie regularnym charakterystycznym dla niektórych rozwiązań ogrodowo-parkowych z tego okresu. Centrum parku zajmuje staw - powstały wskutek spiętrzenia wody, z przepływającego z południowego-zachodu na północny-zachód łagodnym łukiem strumienia. Z zachodu na wschód przebiega swobodnie kształtowa droga główna założenia. Po jej zachodnim końcu usytuowane są fundamenty dawnego dworu. Wschodni jej koniec wybiega poza granice parku. Po północnej stronie drogi znajdował się sad oraz rozległy masyw starodrzewia.



14. Kubatura

15. Powierzchnia użytkowa

Pow. parku - 7,89 ha

woda - 1 ha.

podwórze gospod. - ok. 2 ha

16. Przeznaczenie pierwotne

Produkcja polowa, hodowlana

bydła, rasy niz. i koni.

17. Użytkowanie obecne

Teren rozparcelowany.

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Nie przeprowadzono żadnych prac całościowych zespołu.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Większość budynków folwarcznych jest obecnie w stanie ruiny albo pozostały już tylko zarysy fundamentów.

Część budynków zostało przebudowanych gruntownie.

Zarys pierwotnego dziedzinca został zachowany.

Park jest dość mocno zdewastowany.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



## 24. Uwagi różne

25. Opracował

- Michał Kondella, wrzesień 1991

tekst .....

..... imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki ..... jw. ....  
..... imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. jw.

.....  
imie, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów M.N.R. SZRENIAWA .....

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki



1. Miejscowość G R A B O S Z E W O	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ FOLWARCZNY - KARTA ZAŁOŻENIA	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) ciąg dalszy opisu, plan orientacyjny, zdjęcia
---------------------------------------	--	---

ciąg dalszy pkt.12

z Unia odziedziczył jeden z dwu jego synów Walenty ożeniony z Teklą z Koczorowskich herbu Rogala. Po śmierci Walentego w 1818 roku Unia i Graboszewo zostały zapewne sprzedane. W roku 1848 odnotowano jako właściciela Graboszewa Alfonsa Taczanowskiego. W końcu XIX w. wymienia się właściciela - Kazimierza Wilkońskiego. W rękach Wilkońskich Graboszewo pozostawało do pocz. XX stulecia. Wieś w końcu XIX wieku posiadała 7 dm, 90 mk. /5 ew., 85 kat./ Kościół parafialny wychodził w skład dekanatu powiejskiego. Dominium graboszewskie liczyło 3115 mr., 16 dm., 251 mk. /5 ew., 246 kat./. W latach 20-tych XX stulecia majątkiem zarządzał niejaki Marian Jackowski. W roku 1926 majątek przynosił 1349 talarów dochodu i liczył łącznie 488,82 ha pow. w tym: ziemi uprawnej - 474 ha. nieużytki - 14,8 ha. Do 1939 roku właścicielami dóbr była prawdopodobnie rodzina Taczanowskich. Po zakończeniu wojny majątek uległ parcelacji, zawiązała się spółdzielnia rolnicza, która następnie rozwiązała się i ponownie rozparcelowano majątek wraz z gospodarczym obczernym dziedzinem ze znajdującymi się tu budynkami folwarcznymi. Taki stan istnieje do dnia dzisiejszego.

ciąg dalszy pkt.13

Zespół gospodarczy: usytuowany po zachodniej stronie drogi, jego kształt nieregularny.

Przy południowej krawędzi pierwotnego podwórza gospodarczego znajduje się obora - ob. budynek inwentarsko-gospo./2/ oraz fundamenty drugiej obory/3/. Przy południowo-zach. narożu usytuowany jest budynek mieszkalny/1/ będący zapewne niegdyś rządówką lub oficyną. Po północnej jego stronie, przy zachodniej pierzei dawnego podwórza znajduje się stodoła/4/.

Michał Kondella, 1991

Wkładkę założył: .....  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: M.N.R. SZRENIAWA






1.



2.



3.



#### SPIS ZDJEĆ:

1. Widok ogólny na północno-zach. część dawnego dziedzinka gosp. W oddali widoczna wieża kościoła parafialnego górującego nad wsią.
2. Droga dojazdowa - przebiegająca przez wieś.
3. Widok na zachodnią krawędź podwórza gospodarczego.



1. Miejscowość G R A B O S Z E W O	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) ZESPÓŁ FOLWARCZNY - KARTA ZAŁOŻENIA	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) ciąg dalszy opisu, zdjęcia
---------------------------------------	--	--

Po wschodniej stronie podwórza gospodarczego przy dawnym wjeździe na teren gospodarstwa oraz prowadzącym do rzadcówki usytuowana jest kuźnia - ob.budynek mieszkalny/9/; po tej samej stronie, lecz w nieco większej odległości na północ od wspomnianej kuźni znajduje się dość duży budynek - dawna stajnia /5/ będąca obecnie w stanie ruiny. Od strony północnej ściany szczytowej przylega do niej niski-parterowy budynek pełniący dawniej funkcję żrebiarni - ob.przebudowany na dom mieszkalny/6/. Po jego północnej stronie znajduje się przebudowany całkowicie spichlerz zbożowy/7/ - pierwotnie dwupiętrowy lub trzy piętrowy - ob.przebudowany do parteru, pełniący rolę sklepu i pomieszczeń socjalnych. Poza zasadniczym terenem dawnego folwarku po wschodniej stronie drogi znajduje się mały budynek mieszkalny-dwurodzinny kryty strzechą służący dawnej jako mieszkanie dla pracowników folwarku/10/. Po jego północnej stronie przy rozwidleniu dróg usytuowana jest figura Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus/11/.

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

STAJNIA/5/ - ściany murowane z cegły cer. na zaprawie wapiennej; watek krzyżowy.

pokrycie dachu: dachówka cer.- karpiówka.

wieżba dachowa: drewniana o konstrukcji płatwiowo-jetkowej z dwoma rzędami słupów stolcowych, krokwie u dołu wsparte na murlacie.

strop: drewniany, belkowy podparty na dwóch drewnianych belkach podciągowych wspartych na dwóch rzędach słupów drewnianych.

Michał Kondella, 1991

Wkładkę założył: .....  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: ..... M.N.R. SZRENIAWA .....





4.



5.



6.

4. Kościół parafialny w Grobaszewie /XVIII w./
5. Grobowiec rodziny Hulewiczów na terenie przykościelnym.
6. Zwieńczenie grobowca z widocznym herbem rodzowym.
7. Fragm. starej bramy wjazdowej na teren założenia gospodar-  
czego. Północno-wsch.naroże zespołu gosp. pomiędzy d.  
spichlerzem /7/ a dawna źrebiarnia/6/.



7.



1. Miejscowość

G R A B O S Z E W O

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY -  
KARTA Z ZAŁOŻENIA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ciąg dalszy opisu, zdjęcia



8.

Ze względu na znaczny stopień zniszczenia oraz całkowita przebudowa niektórych obiektów nie założono kart szczegółowych dla żadnego z istniejących budynków gospodarczych-folwarcznych.

Wkładki założeni dla następujących budynków:

1. Obora /2/
2. Dom Mieszkalny nr 14 /10/



9.



10.

Wkładkę założył: Michał Kondella, 1991  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: M, N, R, SZRENIWA





11.



12.



13.

# SPIS ZDJEĆ:

8. Stodoła /4/ - widok ogólny od strony wschodniej.
9. Stodoła /4/ - ściana szczytowa-południowa.
10. Fragmenty pozostałych murów po oborze /3/. Płd. Krawędź podwórza.
11. Przebudowany spichlerz zbożowy /7/; widok od strony wsch.
12. Przebudowany spichlerz zbożowy /7/; fragm. ściany szczytowej południowej.
13. Dawna żrebiarnia /6/ - ob. dom mieszkalny: widok od strony elewacji wschodnie.
14. Dawna żrebiarnia /6/ - widok od strony zachodniej elewacji.



14.



1. Miejscowość

GRABOSZEWO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY  
KARTA ZAŁOŻENIA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



15.



17.



16.



18.

Michał Kondella, 1991

Wkładkę założył: .....  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: M.N.R. SZERNIAWA





19.



20.



21.

# SPIS ZDJEĆ:

15. Oficyna /rządówka ?/1/.Widok od strony frontowej-wsodniej.
16. Oficyna /1/ - elewacja tylna-zachodnia.
17. Kuźnia - ob.dom mieszkalny/9/: elewacja wschodnia od strony drogi przebiegającej przez wieś.
18. Kuźnia - ob.dom mieszkalny /9/ - elewacja szczytowa - pld.
19. Kuźnia - ob.dom mieszkalny /9/ - elewacja zachodnia od strony podwórza gospodarczego.
20. Stajnia /5/; widok ogólny od strony zachodniej.
21. Stajnia /5/; elewacja szczytowa - południowa.
22. Stajnia /5/; fragm. elewacji zachodniej.
23. Stajnia /5/.



22.



1. Miejscowość

GRABOSZEWO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY -  
KARTA ZAŁOŻENIA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia



23.



24.



25.

## SPIS ZDJEĆ:

24. Figura Matki Boskiej zlokalizowana przy rozwidleniu dróg, po przeciwległej stronie dawnego wjazdu na teren wolwarku /11/
25. Droga lokalna wyznaczająca południową granicę zespołu parkowo-dworskiego.

Michał Kondella, 1991

Wkładkę założył: .....  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: M, N, R. SZRENIAWA



1. Miejscowość

G R A B O S Z E W O

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ 6 POLWARCZNY -  
KARTA ZAŁOŻENIA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

O B O R A /2/:skrótowy opis,zdjęcia



Kondella, 1991

(imię, nazwisko, data)

tywów: M.N.R. SZRENIAWA

Sytuacja: budynek usytuowany jest przy południowej pierzei dawnego podwórza gospodarczego. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: ściany kamienno-ceglane na zaprawie wapiennej/wapienno-cementowej//; kamienie polne o nieregularnych zarysach. Pokrycie dachu: papa na deskowaniu. Wieżba dachowa: drewniana płatwiowo-kleszczowa: płatwie pośrednie wsparte na dwurzędowej ramie stolcowej krokwie u dołu opierają się na ścianie kolankowej. Strop: drewniany, belkowy wsparty na dwóch rzędach słupów drewnianych. Posadzki: bruk. Otwory okienne: o wykroju prostokąta leżącego zamknięte żukiem odcinkowym; wypełnione oknami drewnianymi trójdzielnymi, pojedynczymi, krosnowymi. Otwory drzwiowe: o wykroju prostokąta stojącego zamknięte odcinkowo; wrota drewniane o konstrukcji deskowo-zastrzałowej na zawiasach pasowych.

RZUT: budynek na planie wydłużonego prostokąta z wrotami wyjazdowymi od strony północnej i zachodniej-szczytowej, jednotraktowe. BRYŁA: zwarta, parterowa z poddaszem, nakryta niskim dachem dwuspadowym z wysuniętym okapem, niepodpiwniczona.

ELEWACJE: nietynkowane, posadowione na niskim cokole kamienno-ceglanym, dzielone systemem otworów okiennych i drzwiowych oraz gzymsiem między kondygnacyjnym - ceglany kordonowym. Elewacja frontowa-północna: w parterze dzielona trzema bramami wjazdowymi zamkniętymi odcinkowo, oraz sześcioma oknami zamkniętymi odcinkowo. W poziomie stropu opisany wyżej gzyms ceglany. W pozio-





nie poddasza znajdują się strzy otwory z drzwiami gospodarczymi, zamkniętymi żukiem odcinkowym.

W części podokapowej widoczne kotwy stalowo-prętowe.

Elewacja tylna-południowa: dzielona w parterze sześcioma otworami okiennymi zamkniętymi odcinkowo. W poziomie poddasza jest gładka; gzyms taki sam w elewacji frontowej.

Elewacja szczytowa-zachodnia: na osi środkowej budynku w poziomie parteru jak i poddasza znajdują się otwory drzwiowe zamknięte odcinkowo. Gzyms analogiczny jak w pozostałych elewacja. Elewacja szczytowa-wsch.wtórna, gładka.

WNETRZE: trzypomieszczeniowy budynek; środkowe pomieszczenie jest inwentarskie, pozostałe boczne gospodarcze.

WYPOSAŻENIE: zachowały się stare żłoby.

Właściciel: Hurdziński Józef.

Budynek mógł powstać w schyłku XIX w. lub na pocz. XX stulecia.

#### SPIS ZDJĘĆ:

1. Elewacja frontowa - północna.
2. Fragm. elewacji frontowej - okno
3. Elewacja południowa, widok od stron pola.
4. Elewacja szczytowa - zachodnia.





1. Miejscowość

GRABOSZEWO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY -  
KARTA ZAŁOŻENIA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

DOM MIESZKALNY Nr 14/10 - skrócony opis, zdjęcia



Budynek mógł zostać zbudowany w końcu XIX w. lub na pocz. XX stulecia. SYTUACJA: usytuowany jest poza zasadniczym zespołem gospodarczym, choć w bliskiej od niego odległości, po wschodniej stronie drogi przebiegającej przez wieś. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: ściany murowane z cegły ce. na zaprawie wapiennej; wątek krzyżowy; skrytka gospodarcza przylegająca do budynku obrzucona glina. Pokrycie dachu: strzecha słomiana.

Strop: drewniany, deskowy. Podłogi: drewniane-deskowe.

Otwory okienne: o wykroju prostokąta stojącego, zamknięte prosto, o zróżnicowanym wypełnieniu: 1/ okno drewniane, szczęciopodziałowe, dwuskrzydłowe z nadsłaniem, krzyż okienny właściwy równorzędny, krosnowe. 2/ krosnowe, szczęciopodz, pojedyncze ze słupkiem, otwierane do wewnątrz. 3/ czteropodz. z nadsłaniem, ościeżnicowe-podwójne.

Otwór drzwiowy: o wykroju prostokąta stojącego zamknięty prosto; drzwi zewnętrzne - drewniane. dwuskrzydłowe ramowo-płycinowe; każde skrzydło opierzone trójpłycinowo.

RZUT: budynek na planie prostokąta z wejściem od strony południowej, wewnątrz o dwutraktowym układzie pomieszczeń.

BRYŁA: parterowa nakryta dość wysokim dachem dwuspadowym, niepodpiwniczona.

ELEWACJE: nietynkowane, dzielone otworami okiennymi i drzwiowymi.

Wkładkę założył: Mcihał Kondella, 1991  
(imię, nazwisko, data)

M.N.R. SZRENIAWA

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Wzór ODZ 1978 r.





Ewelacja połusniowa: dzielona jednym otworem okiennym i drzwio-  
wym-wejściowym. Elewacja północna: jeden otwór okienny. Ewelacja  
szczytowa-zach.: dwa otwory okienne. Elewacja szczytowa-wsch.;  
przesłonięta przylegającym budynkiem gospodarczym-glinianym.  
WNETRZE: budynek jest właściwie jednorodzinnym budynkiem  
z kuchnią i pokojem w trakcie północnym, oraz sienia i drugim  
większym pokojem w trakcie południowym.

Budynek obecnie jest niezamieszkały - zamknięty.

#### SPIS ZDJEĆ:

1. Widok ogólny od strony południowej.
2. Widok od strony szczytowej-zachodniej.
3. Przybudówka gospodarcza, widok od strony południowej.
4. Okno - elewacja południowa.
5. Okno - elewacja szczytowa-zachodnia.
6. Drzwi - elewacja południowa.

