

Nr III

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

PAŁAC

2. Miejscowość

gm. TARNOWO PODG.

JANKOWICE III a

3. Wiek  
1-a ćw. XIX w.4. Styl  
klasycystyczny5. Kubatura m<sup>3</sup> 5.803,5  
5464,-6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 986 m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 660,- b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznań

b) powiat Poznań

c) gmina Duszniki

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania  
dachu

-

e) krycie dachu

poprawa  
blacha

12. Ilość kondygnacji 3

a) ogrody stylowe

17,8

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

a) izb mieszkalnych 28

c) lasy

-

b) innych pomieszczeń 3

d) wody

-

c) piwnic 17  
podpiwniczony

e) inne

-

a) kolejowa

Dopiewo

12

b) autobusowa

Jankowice

-

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa Polskiego

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pałac

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne Ośrodek Szkoleniowy PWRN - Poznań

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

Ośrodek Szkoleniowy PWRN  
Poznań

24. Inwestor i jego adres

PWRN - Poznań

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
zbudowany w 1-iej ćw. XIX w. przez  
hr. Rozalję Engelström. Przebudowa  
w 1912 r., arch. R. Stawski

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

j.w.

XII.1945 r.

j.w.

X.1959 r.

j.w.

1966

stan techn. budynku dobry.

25. Rejestr zabytku Nr Ku kons I-4/16/52

rok 31.5.52

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Sąd Powiat. - Poznań

27. Nr hipoteczny

nr. hip. 1

28. Akta

Wojew. Kancel. Zabytk.

29. Fotografie

j.w.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW

10. Udostępnienie

dostępny



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis Pięciokątne położony na planie kwadratu jednopiętrowy o wysokim parterze. Dach płaski, zwieńczony balustradą. W obu fasadach tryality śródściowe z wnękami słupowymi wspartymi na kolumnach. Przez całą długość fasady ogrodowej biegnie na I-yu piętrze taras wsparty na filarach. Podział wnętrza dwukrotny z saloneu owalnym i sienią na osi. Po r. 1912 dobudowano 2 skrzydła boczne, nieco niższe, występujące przed frontem portali, połączone wspartymi na kolumnach tarasem.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1958	odmalowanie renow. elewacji - naprawa tyfusów	
1957	remont dachu	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
3.X.1959 r. P. Kube-Wieś
37. Sprawdził dnia
VI. 1966 r. [Signature]



