

1. Obiekt zabytkowy
d. Prezbiterium KOŚCIÓŁA PAR. p.w. Św. Jadwigi i Św. Jakuba Większego

2. Miejscowość gm. TARNOWO PODGÓRNE
LUSOWO II

3. Wiek XV	4. Styl późny gotyk	5. Kubatura m³ 535,-	6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 67,- b) użytkowa:
7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie	11. Ilość budynków 1
a) ściany	cegła		12. Ilość kondygnacji 1
b) sklepienia	j.w.		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
c) stropy	-		a) izb mieszkalnych -
d) więzania dachu	drewno		b) innych pomieszczeń 1
e) krycie dachu	dachówka		c) piwnic niepodpiwniczony
			d) wody
			e) inne

20. Przynależność administracyjna		
a) województwo	Poznań	
b) powiat	Poznań	
c) gmina		
21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Polędzice	11,-
b) autobusowa	Sady	3,-
22. Właściciel i jego adres	kościół rzym. - kat.	

8. Wyposażenie architektoniczne
Bogate sklepienia gwiaździste. Nagrobek paryski podwójny Stanisława Kiełbasa i jego żony z 1609 r.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku	sakralne
16. Użytkowanie w latach ubiegłych	j.w.
17. Użytkowanie obecne	j.w.
18. Nadaje się do użycia na	j.w.


23. Użytkownik i jego adres	parafia rzym. - kat. w Lusowie
24. Inwestor i jego adres	j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Wzniesiony w 1298 r. Konsekwrowany w 1499 r. Przebud. w 1776 r. Andrzej Myśkowskiego, dziekan Katedry Poznańskiej. Rozbudowany w 1913 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy			
Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	niezniszczony		
XI.1939 r.	j.w.		
XII.1945 r.	j.w.		
X.1959.	Konieczne przełożenie dachu. Ściany posiadają pęknięcia.	20%	
VII.1966r.	Stan techn. zab. części kościoła dobry. Zbadania wymagają pęknięcia murów		

25. Rejestr zabytku Nr	brak	
rok		miejsce przechowywania
26. Nazwa księgi hipotecznej	Lusowo	27. Nr hipoteczny t. IV karta 119
28. Akta	Wojew. Konsekwator Zabytków	
29. Fotografie	brak	
30. Inwentaryzacja pomiarowa w „Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen” J. Kortege.		


10. Udostępnienie
dostępny



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



	Koszt tys. zł



Opis Pierwotna budowla późnogotycka, orientowana
trzyprzęstowa. Kłoty sklepieniem gwiazdolistnym - 2,
ralkmptię od str. pn. Zmiesiony w końcu XVI w.
od str. zach. W 1913 r. zbudowano nowy msoqo-
typli kościoł. Ze starego zachowało się pnerbite-
minu tworzące obecnie kaplicę Św. Jadwigi od
wsch.

W tys. zł		

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
3.8.1959r. B. W. - Wienbauer
37. Sprawdził dnia