

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom tkacza Żeromskiego 14

1P 0L 001

2. Miejscowość

Turvek

miałe

3. Wiek

XIX

4. Styl

klasycyst

5. Kubatura m³

1122,8

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 320,8 b) użytkowa: 320,8

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

drewno

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

↓

e) krycie dachu

PAPU
dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

14

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

0,02

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznań

b) powiat Turvek

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Turvek

0,5

b) autobusowa

Turvek

0,5

22. Właściciel i jego adres

Stefan } Szeffelowie
Leonard }
Marta Ehlert

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1825-40

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1960

DOBRY STAN

12 V. 1967

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr 188/1131

18.05.1970

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

BRAC

27. Nr hipoteczny

28. Akta

BRAC

29. Fotografie

BRAC

30. Inwentaryzacja pomiarowa

BR

OSRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTEKOW


10. Udostępnienie

dobrze

32. Przebieg prac konserwatorskich



Dom tkare z XIX st. ma lúčkové chodby
dvostranné, symetrické z výšinní
i sešmí postavení. Oficiálna je
jednotlivým telom z sešmí kosi.
Zbudovala v obnove v roku XIX st.
Sú to domy, miranane. Dach je
pokrytý dachovkou. Veľké množstvo.



Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 19. VIII. 60


37. Sprawdził dnia

9. VIII. 60
Kragenz
12. V. 1907
Hilfsmittel

G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	----

1080

20.70



Informacje techniczne:

a/ część budowli %% zniszcz. b/ instalacje %% zniszcz.

370

610

Oficyna z
drukarnią polonij.
XIX W

enie prac

K o s z t
tys. zł

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 19. VIII. 60

37. Sprawdził dnia