

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

14959

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

2111

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

2. Czas powstania

kon. XIX w.


3. Miejscowość

KOPYDŁÓWO
KOPYDŁÓWEK

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



1. Brama wjazdowa na teren
folwarku z szosy Konin -
Wilczyn.
Widok z zach.



4. Adres

Kopydłówek
gm. Wilczyn
woj. konińskie

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo konińskie

gmina Wilczyn

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo poznańskie

powiat koniński

8. Właściciel i jego adres

Kombinat Państwowych Gospodarstw
Rolnych Konin - Maliniec
Zakład Rolny w Kopydłówniku

9. Użytkownik i jego adres

Kombinat Państwowych Gospodarstw
Rolnych Konin - Maliniec
Zakład Rolny w Kopydłówniku

10. Rejestr zabytków

Nr data

pałac i park - 280/22 z 30.04.1984

autor zdjęć J. Piotrowski
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

kwiecień 1988 r.

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Grunty rolne i wieś Kopdłówek wchodziły dawniej w skład folwarku w sąsiedztwie Kopydłowej i wraz z nią składały się na duży klucz dóbr należących do rodziny Wyssogotów. Zakrzewskich obejmujący również przyległe folwarki w Wiśniewej Bieli i Wturku. Wyodrębniony folwark w Kopydłównie powstał zapewne w 2 poł. XVIII wieku. Około 1830 roku został sprzedany i do 1939 roku kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W 2 poł. XIX wieku grunty folwarczne obejmowały 540 mórg pól i pastwisk. Szczegółowe prześledzenie dziejów folwarku, a tym samym pałacu i założenia parkowego jest niemożliwe ze względu na brak materiałów archiwalnych. Założenie parkowo-pałacowe wraz z folwarkiem powstało zapewne w 2 poł. XVIII wieku, lub najpóźniej na przełomie XVIII i XIX wieku. Układ podporządkowany jest osi pn.-pd. wzdłuż której i względem niej symetrycznie układają się kolejno od pd.: czworoboczny dziedzińiec folwarku, okrągły klomb przed pałacem, budowla samego pałacu i długa aleja lipowa biegnąca ku pn. W 2 poł. XIX wieku (ok. 1870 r.) pałac został dość gruntownie przebudowany zasadniczo zmieniając swój wygląd zewnętrzny. W obrysie i na fundamentach starego budynku barokowego, przy częściowej przebudowie bryły i zmianie proporcji dachów pałac uzyskał nowy wystrój elewacji w stylu neorenesansowej willi. Później dobudowano od wsch. kwadratowe skrzydło z dodatkowymi pomieszczeniami mieszkalnymi i gospodarczymi, a elewację tej części ubrano w stylizowany kostium neogotycki z krenelażową attyką.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja zespołu

Czworoboczny plac folwarku usytuowany jest na pd. od założenia parkowo-pałacowego w Kopydłównie, bezpośrednio przy szosie Konin - Wilczyn.

POWIERZCHNIA ZESPOŁU WYNOŚI OK. 1,25 ha.

Kompozycja

Założenie pałacowe z folwarkiem i parkiem rozciąga się po wsch. stronie szosy Konin - Wilczyn. Park bezpośrednio łączy się od pd. z placem folwarku. Folwark oddzielony jest od masywu zieleni ogrodzeniem. Zachowana jest komunikacja między parkiem a gospodarstwem. Plac folwarku prawie całkowicie jest "obudowany". Na placu gospodarstwa prowadzi brama umieszczona w pn.-zach. narożu.

Opis

Folwark w Kopydłównie założony jest na planie prostokątnego placu wokół którego rozlokowane są budynki. Folwark przylega od pn. do założenia parkowego z pałacem. Tuż przy bramie wjazdowej w pn.-zach. narożu znajduje się budynek dawnej stajni (ob. magazyn). Budynek ten połączony jest z fragmentarycznie zachowanym budynkiem ogrodnictwa. Po stronie zach. zachowały się dwa budynki chlewnia i magazyn chmielu (ob. magazyn zbóżowy). Po stronie wsch. stoi długi budynek obory. W części zach. wysunięty nieco ku środkowi placu stoi niewielki budynek mieszczący warsztat i magazyn narzędzi.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
W kartach szczegółowych	W kartach szczegółowych	W kartach szczegółowych	W kartach szczegółowych
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje)	
Dane o pracach budowlanych i konserwatorskich przy poszczególnych obiektach, w kartach szczegółowych.		Stan zachowania zespołu dość dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Zaznaczone są w kartach szczegółowych poszczególnych obiektów.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

"Plan gruntów dóbr Kopydłówek w pow. Słupskim położonych" wykonany w 1902 przez mierniczego przysięgłego B.Bukowińskiego, odrys sporządził w 1938 roku mierniczy przysięgły E.Klepacki " Skala 1 : 5000 w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu syg. Pl. gr. KST 2115

Księgi hipoteczne sąsiednich dóbr w Kopydłowej (syg. 474), Wiśniewej (syg.1135), w Bieli (syg. 16). Przechowywane w Biurze Notarialnym w Koninie.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

22. Bibliografia

1. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t.4 Warszawa 1883. s.386.

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr A.Konieczna mgr J.Piotrowski

Imię i nazwisko

data marzec 1989 rok

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki

Wkładki nr 1, 2

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
KOPYDŁÓWEK	ZESPÓŁ FOLWARCZNY	Uzupełnienie materiału karty zbiorczej

Obiekty opracowane na kartach szczegółowych ewidencji zabytków architektury i budownictwa :

1. Stajnia ob. magazyn (nr 1 na planie)
2. Obora (nr 6 na planie)

Obiekty opracowane na wkładkach do karty zbiorczej zespołu folwarcznego :

1. Chlewnia ob. magazyn (nr 3 na planie)

Zbudowana w końcu XIX wieku. Murowana z cegły, częściowo otynkowana. Stropy drewniane, więźba dachowa drewniana krokwiowo-płatwiowa. Dach dwuspadowy kryty małymi płytkami eternitu w kształcie rombów. Fasada, elew. wsch., jednokondygnacyjna, dwuśzesto-jednoosiowa, otynkowana, okna małe kwadratowe częściowo flankowane lizenami. Bramy dwuskrzydłowe, prostokątne. Parter oddzielony od poddasza słabo wysuniętym pasem tynku. Pod okapem w partii poddasza małe prostokątne okno oraz troje drzwi wysuniętych powyżej okapu, przykryte osobnymi dachami jednospadowymi. Elewacja pd. trzyosiowa, jednokondygnacyjna, częściowo otynkowana. Na osi znajduje się brama flankowana blendami. Brama oraz blendy sklepione są łukami odcinkowymi. Kondygnacja oddzielona od szczytu fryzem.

2. Warsztat oraz magazyn narzędzi (nr 4 na planie)

Zbudowany na pocz. XX wieku. Murowany z cegły, nieotynkowany. Stropy drewniane, więźba dachowa drewniana krokwiowo-płatwiowa i krokwiowa wzmocniona kratownicami więzarów. Dachy dwuspadowe kryte papą. Część środkowa budynku obniżona bez poddasza. Budynek jednokondygnacyjny. Fasada, elew. zach., jednokondygnacyjna, ośmioosiowa, skrajne pary osi stanowią okna prostokątne zwieńczone łukami odcinkowymi. Wewnętrzne osie wypełnione są dużymi dwuskrzydłowymi bramami. Jedna z bram zamurowana i zastąpiona oknem współczesnym. Nad pierwszą kondygnacją resztki gzymsu. W partii poddasza znajdują się małe okienka.

3. Magazyn chmielu ob. zbożowy (nr 5 na planie)

Zbudowany na pocz. XX wieku. Murowany z cegły, otynkowany. Obiekt przebudowany, utracił w znacznym stopniu zabytkowy charakter.

Wkładkę założył: mgr A. Konieczna mgr J. Piotrowski, marzec 1989 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.



2. Ogrodzenie z bramą dzielącą plac
folwarku od założenia parkowego.
Widok z pd.-zach.



3. Brama wjazdowa na teren parku z placu
folwarku. Widok z pd.



4. Chlewnia (ob. magazyn).
Widok z pd.-wsch.



5. Warsztaty oraz magazyn narzędzi.
Widok z pd.-zach.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Uzupełnienie materiału karty zbiorczej



6. Magazyn chmielu (ob. zbożowy)
Widok od pd.-wsch.

Miejsce przechowywania negatywów: