

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

2. Miejscowość

MIELŻYN

gm. WITKOWO

3. Wiek

XV/XIX

4. Styl

bezstylowy

5. Kubatura m³

ca 3900

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 400 b) użytkowa: 400

20. Przynależność administracyjna

a) województwo POZNAŃ

b) powiat GNIEZNO

c) gmina gr. Mielżyn

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drzewo

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drzewo

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Mielżyn

w/m.

b) autobusowa

Mielżyn

w/m

22. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka
Mielżyn

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

1. Otarz gt. barokowy XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

W r. 1456 kościół znany jako stary.
1592 konsekracja. Pocz. XIX w. dobudowano Kapł. św. Anny. 1843 dobudowano Kapł. św. Krzyża
zbud. 2 poł. XVI w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%
%
%
%odbu-
dowa
%
%
%
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

j.w.

XII. 1945 r.

j.w.

VIII. 1957 r.

j.w.

X. 1959 r.

j.w.

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku nr

brak

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta Parafia Rzym.-kat. - Mielżyn
Woj. Kons. Zab. - Poznań

29. Fotografie Woj. Kons. Zab. Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa brak

31. Widok ogólny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Widok od ulicy



Widok ze presb.



Wnętrze



fot. J. J.

Opis:

Położony na pn. krańcu wsi przy drodze do Odrowęża. Orientowany, murowany, tynkowany, jednokawowy, z wydzielonym presbiterium zamkniętym trójbocznie. Przy pn. ścianie kapł. św. Anny, przy pd symetrycznie św. Krzyża. Wnętrze kryte stropem. Empora organowa murowana. Zakrystia kryta sklepieniem żaglastym. Od zewnątrz kościół ozkarpowany. Okna prostokątne, zamknięte łukiem podwyższonym. Dach siedłkowy kryty karpówką. Na szczycie wieżyczka na sygnaturkę.

Bibliografia:

- Praca zbiorowa, Katalog Zabytków Sztuki. Powiat Gnieźnieński /maszynopis/ Poznań 1951. 1. V Zest. 3 Nr. 76 W-wa 1962
- J. Kolbe, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, T. IV. Berlin 1898.

batorskich

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł35. Koszt
w tys. zł


przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

13. VIII. 1957 Jan Pie

35. Uwagi różne



h=8.0



36. Wypełnił dnia

13. VIII. 1957 Jan Pie

37. Sprawdził dnia Brunon Cynalewski

X.59. Karpiński

VI 1965

skala: . . 200 . . .

$h = 8,0$

