

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

2105/2

BRAMA KOŚCIELNA

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

Cm. NIEODKŁADKOWICE

BUKOWIEC GÓRNY.

18133

3. Wiek

I poł. XIX w.

4. Styl

/

5. Kubatura m³

40

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 42 b) użytkowa: 42

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznań

b) powiat Leszno

c) gmina Bukowiec Górny

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

-

c) lasy

d) wiązania dachu

-

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

komunikacyjne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

--

17. Użytkowanie obecne

--

18. Nadaje się do użycia na:

cele

--

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

I poł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
u/oodbu-
do wa
u/o

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

--

XII. 1945 r.

--

IX. 1959

STAN DOBRY

VII. 1965

STAN DOBRY

10. Udosłupienie

dotychczas

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km.

a) kolejowa

Wioszakowice

6 km

b) autobusowa

-

-

22. Właściciel i jego adres

Parafia Kościoła rym.-kat.
w Bukowcu Górnym

23. Użytkownik i jego adres

--

24. Inwestor i jego adres:

--

25. Rejestr zabytku nr 144/1046/A
rok 25.03.1970. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie C.Z.N. : O.Z.

Voj. Konser. Zabyt. - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

KONSERWATOR
DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis obiektu:

Wtopiona w mur okalający kościół od pn. Murowana z cegły, potynkowana. Trójosiowa, z otworem wjazdowym zamkniętym półkolistym na osi. Dwa skrajne, wyższe, łukiem półkolistym. Między otworami pilastry, wyżej wąski. Środkowa owalna. Spływy faliste. Zwrócona łukami, falistym gzymsem.

Bibliografia:



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne



Wypełnił dnia 13.8.1956.

R. Jura

Sprawdził dnia

7. VIII. 1965. 1/1/Alinowski