

Nr I A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

miskie

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ par. p.w. św. Piotra i Pawła

2. Miejscowość

gm. Węgrów
LEKNO3. Wiek
poł. XVI w.4. Styl
późnogotycki5. Kubatura m³
6372 57706. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 685 b) użytkowa: 708

20. Przynależność administracyjna

a) województwo poznańskie
b) powiat węgrowiecki
c) gmina tekno

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła, kamień

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń 1+3

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne cment. PRACÓJC

0,85

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Węgrowiec

10

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Kunia Metrop. w Gnieźnie

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rym. kat. w Leknie

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarze renesansowe i barokowe
Ambona barokowa.
Nagrobek Łękińskiego 1576

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na:

sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kościół zbudowany ok. poł. XVI w.
na miejscu pierwotnego romańskiego.
(Restauracja XVII/XVIII (niekt. r.))
Rozbudowany w XIX w. XVII/XVIII

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.	Niezniszczony		
XI. 1939 r.	Niezniszczony		
XII. 1945 r.	Niezniszczony		
X. 1959	NIEZNISZCZONY POKR. PREZBITERIUM. OGÓLNA ODBUDOWA		
IX. 1966	Stan techn. Kościoła dobry.		

25. Rejestr zabytku nr AKI-11a/253
rok 10833 miejsce przechowywania26. Nazwa księgi hipotecznej
KSIĘGI MIECZYSTK
/LEKNO/27. Numer hipoteczny
T-1 K-12

10. Udostępnienie

Dostępny



28. Akta

29. Fotografie Kons. woj

30. Inwentaryzacja pomiarowa

BRAK

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW



Kościół orientowany, mury z cegły - z wyciem ciosów granitowych. Na rzucie prostokąta, o prezbiterium wydłużonym, zamkniętym trójbocznie oskrępowany. Od zachodu przystawione symetrycznie po obu stronach wejścia dwie pięcioboczne wieże. Przy prezbiterium od ptn. zakrystia, od ptd. dawna kaplica, ob. druga zakrystia oraz koncheta, nad którą niska wieżyczka. Trzynawowy, pozornie bazylika, sklepienia gwiazdowe. Dach dwuspadowy, o linii połaci załamanej nad nawami bocznymi, dachówkowy.

Bibliografia: 1. J. Kothe: Verzeichnis der Kunstdenkmäler... Pomarań 1896
2. Kozierowski: Schematyzm hist. Pomarań 1934-5
3. Palusiński: Pomarań waga wieki: Waga wieki 1932
4. Derda: Zabytki Wielkopolskie 1929
5. Kisielewski: Podręcznik po Wielkopolsce 1938.

33. Koszty w tys. zł

35. Uwagi róż



34. Inspekcje


36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

46.000 zł
X. 1955 Sł. Kuchla
X. 1955 R. Kuchla
IX. 1966 R. Kuchla

Koszt tys. zł

skala: . 1:400 .



WYS - 9
WEJŚC - 2

WPRETB 5.8