

1. Obiekt

PAŁAC

2065/1


2. Czas powstania

1886 r.

3. Miejscowość

REDGOSZCZ

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



POMIAR I RYS.  
M. PASZKOWSKA  
SKALA 1:500



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo pilskie

gmina Wągrowiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Radgoszcz, Radgost, Rzedgoszcz

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Wągrowiec

8. Właściciel i jego adres

PGR Niemczyn, Zakład Rolny Redgoszcz nr 1, gm. Wągrowiec woj. pilskie

9. Użytkownik i jego adres

Zakład Rolny, Redgoszcz nr 1, gm. Wągrowiec, woj. pilskie tel. 21-333

10. Rejestr zabytków

Nr A-252/1440/A data 12.04.1973

autor zdjęć Grzegorz Solecki  
data wykonania wrzesień 1981 r.  
miejsce przechowywania negatywów PP PKZ 0/Szczecin



Autor budowy pałacu nieznany. Obiekt powstał w 1886 r. dla prezesa Towarzystwa Łowieckiego Władysława Janty - Połczyńskiego. Budowla eklektyczna w "kostiumie francuskim".

Pałac znajduje się w pñ.zach.części wsi w pobliżu pñ. brzegu Jeziora Rgielskiego. Na pñd. od pałacu wokół prostokątnego dziedzińca budynki gospodarcze, na pñ. i wsch. park krajobrazowy. Pałac wzniesiony z cegły otynkowany. Budynek dwufasadowy. Fasadą pñd. zwrócony w stronę dziedzińca i zabudowań gospodarczych, fasadą pñ. w stronę parku. Założony na planie prostokąta z dwoma prostokątnymi skrzydłami bocznymi, wyodrębnionymi z bryły budowli wysokością i odmiennymi dachami. Podpiwniczony, posadowiony na rustykowanym cokole, parterowy z dwukondygnacyjowym skrzydłem zachodnim i parterowym wschodnim z mieszkalnym poddaszem. Korpus przykryty dachem dwuspadowym o niewielkim kącie nachylenia pałacu, papą. Skrzydła boczne dachem czterospadowym, ściętym. Zachodnie łupkiem ciętym w sześcioboki, stanowiącym pierwotnie pokrycie całego dachu budowli. Wschodnie blachą cynkową ciętą w czworoboki, w części środkowej o dachu dwuspadowym, kryte papą. W dachu skrzydła zach. lukarny typu "oeil de beuf" ujęte ozdobnym obramowaniem, pokrytym opierzeniem z blachy cynkowej. W dachu skrzydła wsch. od strony fasad 1-osiowa wystawka zwieńczona półkolistym tympanonem. Budynek o fasadzie pñ. 8-osiowej, pñd.również 8-osiowej z zamurowanym oknem od strony wsch. Fasady kształtowane niesymetrycznie. W pñ. dwa różnej szerokości ryzality boczne. Ryzalit zach. niewiele wysunięty przed lico z murowanym arkadowym gankiem w środku, zwieńczonym balkonem o murowanej tralkowej balustradzie. W pñd. dwa ryzality boczne także różnej szerokości i w części środkowej, mieszczącej wejście zabudowany ganek na planie z pięciu boków ośmioboku zwieńczony balkonem o murowanej balustradzie. W elewacji wsch. dwa symetryczne, 1-osiove ryzality boczne. Elewacje budynku zwieńczone profilowanym gzymsem koronującym pod którym rząd wsporników. Nad cokołem profilowany gzyms działowy. Naroża ryzalitów dekorowane pilastrami - w skrzydle zachodnim w wielkim porządku. Podobnie naroża boków ganku w fasadzie pñd. zdobione pilastrami z zachowanym kanelowaniem. W fasadzie pñ. i elewacji wsch. ponadto pilastry między otworami okiennymi. Otwory okienne ujęte pilastrami, zwieńczone półkolistymi tympanonami. Poniżej okien prostokątne płyciny. Otwory okienne w znacznej części pałacu wtórnie przemurwane, a stolarka wymieniona. W pierwotnej formie zachowane jedynie okna parteru w fasadzie pñ. i elewacji wsch. oraz okna ganku, pierwsza oś okienna od strony zach. i otwór okienny przy ganku od strony wsch. w fasadzie pñd. Wnętrza założone w układzie dwutraktowym z korytarem międzytraktowym w środku, oraz niewielką sienią od strony pñ. i hall'em od strony pñd. Przylegają do nich pomieszczenia skrzydeł tworzące ozdobne trakty w kierunku pñ.-pñd. Dawny układ wnętrza mocno zakłócony przez liczne ścianki działowe wbudowane podczas powojennych prac remontowych obiektu. W pñ. trakcie zachowane w pomieszczeniu wsch. sztukaterie z motywem lwich masek i bukietów liści na gzymsie fasetowym, oraz drewniana boazeria i płycinowa profilowana stolarka drzwi z ozdobnym nadprożem. Z dawnego wyposażenia obiektu pozostał również komin z ozdobnych kafli ceramicznych. W pomieszczeniu wsch. traktu pñd. zachowane obramienie drzwi w formie pilastrów z kapitelami i bogato profilowana supraporta, oraz fragmenty boazerii drewnianej zdobionej płycinami. Piwnice murowane z cegły, sklepienie odcinkowo. Więźba dachowa drewniana. W obiekcie znajduje się instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania.



14. Kubatura  około 2.690 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa  około 673 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  mieszkalne	17. Użytkowanie obecne  biura, klub, kiosk "Ruch" mieszkania służbowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  1979 r. - remont wnętrza: założenie instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej oraz wprowadzenie dodatkowych podziałów.	19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania obiektu średni. Zniszczone tynki zewnętrzne, ubytki w zewnętrznym wyp. architektonicznym, częściowo uszkodzone pokrycie dachu, wymienione na niewłaściwe - papę. Zachowana pierwotna stolarka okienna nadająca się do wymiany.		
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Najpilniejsze prace to: przełożenie dachu budynku. łupkiem ciętym w sześcioboki, stanowiącym jego pierwotne pokrycie, oraz wymiana tynków zewnętrznych budowli z zachowaniem oczyszczonego i uzupełnionego detalu architektonicznego. Konieczna jest wymiana stolarki okiennej z zachowaniem jej pierwotnej formy w oparciu o istniejące wzory w fasadzie płn. Ważne jest przywrócenie pierwotnych podziałów osiowych z uwzględnieniem oryginalnej wielkości otworów okiennych. Wskazane przywrócenie pierwotnego podziału wnętrza. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pełną inwentaryzację konserwatorską.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

L.Duroczykiewicz: Dwory polskie w Wielkim Księstwie  
Poznańskim, Poznań 1912, Słownik geograficzny Królestwa  
Polskiego, Warszawa 1880-1902, T.9, J.Skuratowicz:  
Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań  
1981 r.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Małgorzata Paszkowska  
dn. 6.05.1983 r.

26. Sprawdził

27. Załączniki      Nr 1



1. Miejscowość



REDGOSZCZ

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

PAŁAC

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Orientacja, plan sytuacyjny, fotografie.



Wkładkę założył: Małgorzata Paszkowska, 6.05.1983r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PP PKZ O/Szczecin

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/8/78  
OZGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.



