

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

STODOLY

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

KĘBŁOWO

3. Wiek

XIX

4. Styl zabytek
budowl. drewn.5. Kubatura m³

821

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 456 b) użytkowa:

456

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał
budowlanyprzed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

6

14. Grunty należące do
zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

stoma

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

WOLSTYN

7,0

b) autobusowa

Łowianów

3 km

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

stodoly zbudowane w XIX w. :
w I połowie - Nr. 1
ok. połowy lub II p. - Nr. 2
w II połowie w pocz. XX - Nr. 3
(wg zaległego stanu sytuac-
cyjnego)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy


Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	niezniszczona		
XII. 1945 r.	niezniszczona		
XI. 1959	powaznie zniszczona		
VI 67	zrujnowana	80	

10. Udostępnienie

dostępne

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Koszt
tys. zł

Grupa stodoł wydzielona użytkowane poza wieś (w stronę Wolsztyna) – przy drodze, boazer, prowadzącej w pde. ustawienie szeregowo, kalenicowe (fioła stodoła – ustawiona szeregowo do drogi).
Na pozostałościach prostokątów z wejściami na przestrot kryte słomą; dachy dwuspadowe.
nr. 1 – konstrukcje drebowe z ostatkami
nr. 2 – konstruk. drebowe bez ostatków.
nr. 3 – konstruk. kamiennie – Tętkowa

Bibliografia: Katalog zabudowań sztuki powiatu wolsztyńskiego (w opracowaniu).

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

4 stodoły zbunane w 1963/64

36. Wypełnił dnia

X.1955 J. H. H. H. H.
Urząd. Skupisk 29. X. 1959

37. Sprawdził dnia

VII 67 T. K. K.