

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

D W Ō R

2. Miejscowość

qm. WRZEŚNIA

B I A Ł Ę Ż Y C E

3. Wiek

XX

4. Styl

secesja

5. Kubatura m³

1000

6. Powierzchnia w m²

zabytkowa:

b) użytkowa

300

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

stal.

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

papa

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:a) izb mieszkalnych
16b) innych pomieszczeń
5

c) piwnic

8

a) ogrody stylowe

1

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalno-biurowe

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1908 r. remont. 1971

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1973

dobry

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznańskie

b) powiat Września

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

PGR Chwalibogowo

23. Użytkownik i jego adres

PGR Chwalibogowo

Zakład PGR Białeżyce

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Zamiat

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi op. sowe, fotografia



*Podobny w posm
wzrostu i w
wchodzenie
wille secesyjnej
o bogaty dekor.
elementy.*



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t wys. zł

33. Kosztu
w wys. z

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10.11.73 *[Signature]*

37. Sprawdził dnia