

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

S P I C H R Z

Pl. Paderewskiego Nr.13/14

2. Miejscowość

Z Ł O T Ó W

3. Wiek XVIII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup> 1806. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: b) użytkowa: 847. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

kamień  
cegła

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych -

c) lasy

-

d) wiązania  
dachu

"

b) innych pomieszczeń 2

d) wody

-

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic 2

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne  
bonie na narożach/w tynku/  
gzyms z desek.drzwi i kraty  
żelazne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku spichrz

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

17. Użytkowanie obecne magazyn

18. Nadaje się do użycia na "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
Wzniesiony zap.10.1.1780 r.  
/data w tynku na ścianie wew-  
nętrznej/

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Znisz- czenia %	Odbu- dowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	niezniszczony		
XII.63	znaczne spękanie ścian zewnętrznych, tynki zniszczone w dużym stopniu		

10. Udostępnienie  
ograniczone

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Koszalińskie

b) powiat Złotów

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Złotów

w/m

b) autobusowa

"

"

22. Właściciel i jego adres

PZGS ZŁOTÓW

PL. PADEREWSKIEGO 13/14

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

ZŁOTÓW  
SPICHERZ  
PL. PADEREWSKIEGO  
NR. 13/14

RZUT PIWNIC  
1:200

RZUT PARTERU

WYK. 1964r.  
D. PTASZYŃSKA  
P. PTASZYŃSKI

13/14

PL. PADEREWSKIEGO

UL. WOJSKA POLSK.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 7.12.1963r.  
MGR D. PTASZYŃSKA  
INI F. PTASZYŃSKI


37. Sprawdził dnia



Bibliografia: P.Gartkiewicz, J.Widawski = Złotów, cha=  
rakterystyka układu i zabud.zabytkowej,WKZ Koszalin 1960r.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 7.12.1963r.  
MGR D. PTASZYŃSKA  
INŻ. F. PTASZYŃSKI

37. Sprawdził dnia

Usytuowany szczytowo na tyłach posesji, parterowy, podpiwniczony, cz. podzielony stropem drewnianym na dwa poziomy. Murowany z kamienia i cegły, tynkowany, sklepiony kolepkowo. Dach dwuspadowy kryty dachówką karpiówką.



Bibliografia: P.Gartkiewicz, J.Widawski = Złotów, charakterystyka układu i zabud.zabytkowej, WKZ Koszalin 1960r.