

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Wiatrak - Kozlak

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

Węgierki

gm. WRZEŚNIA  
18548

3. Wiek

XVIII

4. Styl

bud drewn.

5. Kubatura m<sup>3</sup>330 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

5,3 x 5,6

a) zabytkowa: 33 m<sup>2</sup> b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

/

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

/

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

prowanskie

b) powiat

Września

c) gmina

Września Południe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Otoczna

1.

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Wilska Regina  
Węgierki

23. Użytkownik i jego adres

— " —

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

urządzenie remontowane.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

wiatrak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

mie szynny.

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

napis na chruście 1781  
— " — marmur 1783

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia

Odbudowa

VIII.1939 r.

stan dobry

XI.1939 r.

XII.1945 r.

zaniedbany

VI.1960

wzrostający

1963

bardzo zaniedbany

10. Udostępnienie

mie szynny

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Przy zabudowaniach na krańcu wsi.  
Szczyt obity prostymi deskami; zielona  
charakterystyka z datą 1781. Wewnątrz na  
murownicy napis 1783. Górne okienko  
półkolisty. Wnętrze rozmieszczone,  
głównie zniszczone.



33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 23.V 1960

37. Sprawdził dnia