

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Miejsce w województwie

1. Obiekt zabytkowy

2256/2

DZWONNICA

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

gm. Zbąszyn

ŁOMNICA

18916

3. Wiek

ok. 1770 (?)

4. Styl

bezstylowa

5. Kubatura m<sup>3</sup>

74,8

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 12,8

a) zabytkowa: 10

b) użytkowa: 10

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZNANSKIE

b) powiat

CHROŚNICA

c) gmina

NOWY TOMYŚL

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewn.

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

/

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

/

c) lasy

d) więzania dachu

/

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

e) krycie dachu

blacha cynk.

c) piwnic

/

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Chrośnica

5

b) autobusowa

Zbąszyn

6

22. Właściciel i jego adres

Kościół rym.-kat.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia w Zbąszynie

24. Inwestor i jego adres:

J. W. 949/Welp/A

25. Rejestr zabytku nr

2662/1491

rok 16.07.1968

miejsce przechowywania

8.01.2015

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie Archiwum Wkz Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

DOKUMENTY ZABYTEKÓW

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dzwonnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

/

17. Użytkowanie obecne

/

18. Nadaje się do użycia na:

/

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana przypuszczalnie wraz z całym zespołem ok. 1770 r.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenia  
o/oodbudowa  
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczona

XI. 1939 r.

/

XII. 1945 r.

/

IX. 1965


Stan techn. dzwonnicy dobry.

10. Udostępnienie

dostępna



## 31. Schematyczny plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Opis.

Zamyka od wsch. otoczenie kościoła tworzące figurę sześcioboku ze starą lip.  
Na planie kwadratu, konstrukcją szkieletowej, otwartej, dołem omurowanej i tworzącej zamknięte pomieszczenie.  
Dach drewniany czterospadowy, namiatowy.

Bibliografia

R.E. Linette, Kat. zab. pow. N. Tomyl, 1956,  
r-pis P. I. S.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

## przewidywane

## rzeczywiste


## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 28.5.56

R.E. Linette

37. Sprawdził dnia 1X.1965

Ru