

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

miejscowość

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. WNIEBOWZIECIA M.B.

2. Miejscowość

ZBĄSZYŃ

WIAŚC

3. Wiek

1796

4. Styl

rokokowy

5. Kubatura m³

8.271

ok. 6.000

6. Powierzchnia w m² 919.0

a) zabytkowa: ok. 500 b) użytkowa: ok. 500

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZNANSKIE

b) powiat

NOWY TOMYŚL

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) ściany

murow. z cegły

12. Ilość kondygnacji

1+2

a) ogrody stylowe

cementar

ok. 1

b) sklepienia

-4-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

/

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

tynk

c) piwnic

e) inne

22. Właściciel i jego adres

Kościół rym.-kat.

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołt. gł. murow. późnobarok. Ambona i chrzcielnica. Zwężane integralnie z architekturą, wytna 4 ołtarze boczne i 2 nagrobki. Organy. Epitafia stińkowe z portretami.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół par.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

4

4

17. Użytkowanie obecne

4

4

18. Nadaje się do użycia na:

4

4

23. Użytkownik i jego adres

Parafia w Zbąszynie

24. Inwestor i jego adres:

P. W.

25. Rejestr zabytku nr AK I 112/208

rok 12.12.32 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie Archiwum WKZ Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa brak

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Istniał 1238. 1516 kolegiatę. Ok. 1640 odrest. p. Mariannę Tuczyską (drewniany). Obecnie wzniesiony z fund. Edwarda Garczyńskiego 1796*, po pożarze 1850 odbudowany dach, helmy wież.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

nieuszkodzony.

XI. 1939 r.

4

XII. 1945 r.

uszkodzony pociskami,

15

100

złamane dach i helmy wież.

VIII. 65

Spękane mury magistralne i gurt sklepienny. Obiekt w trakcie prac zabezpieczających.

10. Udostępnienie

dostępny

* wg proj. z ok. 1758 r. Karola Marcina Frantza

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

2.



3.



1.


4.



Opis:

Zwrócony prezb. na pd. Murowany, tynkowany. Na rzucie prostokąta, z prezbiterium nieco węższym, występującym z pd. ściany zamykającej, w formie ryzalitu. Od pn. 2 wieże. W ścianach podłużnych po bokach słabo występujące ryzalitty 1-osiove. Wnętrze tworzy obszerłą nawę z 3 parami wielkich filarów przysięenny z których pn. i pd. para ustawione ukośnie nadają im formę eliptyczną. Między filarami, po bokach, po 2 duże wnęki, w nich okna z koszowym łukiem. Filary pilastrowane, wiencone gzymsem, z kolumnami przy ścianach czołowych tworzą obramowanie architekt. ołtarzy, bądź nagrobków. Odpowiednio przystosowane sklepienia żagielkowe, silnie wysklepione, oparte na szer. gurtach. Prezb. 1-przęsłowe, sklep. żagielkowo. Podobne sklepienie w zakrystii i kapliczce po bokach prezb. i w emporach nad nimi. Empory otwarte do prezb. arkadami koszowymi. Z zewn. pilastry; wszystkie naroża i załamania ryzalitów zaokrąglone. Górą gzyms gólowany, nad nim mur i nowszy niski dach. Szczyty niskie z ok. 1850. Wieże 2-kondygnacyjne, pilastrowane, hełmy z 1 prześwietem. Przed gł. wejściem przedsionek z arkadą, zwieńczony balkonem.

3



3



35. Uwagi różne Fotografii:

1. Fasada pn.
2. Widok od pd.-zach.
3. Nawa. Ukośny filar z nagrobkiem
4. Nawa z prezb. w głębi

Bibliografia:

1. J. E. Kądziewicz: krótki opis hist. kościoła w Poznaniu, 1858-63, t. II. 3. 347-50.
2. J. Kothe: Verzeichniss der Kunstdenkmale in Posen, t. III.
3. J. Krasoń: Zbory i synagogy (do preł. XVI/XVII w.)...
4. R. E. Linette: Kat. zab. pos. N. Tomp. 1956, opis PIS.

36. Wypełnił dnia 21.7.1955

R. i E. Linette

37. Sprawdził dnia III. 1965

R. i E.