

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

historycznego

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

BRAMA W MURZE OTACZAJĄCYM KOŚCIOŁ

2. Miejscowość

ZBASZYN

18944

1450

3. Wiek

ok. 1800

4. Styl o charak.

tene późn. baroku

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZNANSKIE

b) powiat

NOWY TOMYŚL

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

cementane

ok. 1

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Krata żel., skromna,  
z ok. 1800.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. ok. 1800

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczona

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

VIII. 1965

Stan techn. dobry.

10. Udostępnienie

dostępna

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od  
stacji w km

a) kolejowa

Zbaszyn

2

b) autobusowa

Zbaszyn

w m

22. Właściciel i jego adres

Kościół rym.-kat.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Zbaszyn

24. Inwestor i jego adres:

J. W.

25. Rejestr zabytku nr 2698/942/A

rok 4-03-1979 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie Archiwum WKZ Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Opis.

Odcinek muru dzielący cmentarz od rynku podzielony jest czworobocznymi filarkami, o lekkim gruszkowatym wybrzuszeniu zwieńczenia pod gzymsami. Pośrodku 2 filary, prostokątne w przekroju z podwójnymi pilastrami, zwieńczone przetywanymi gzymsami. Po bokach w murze 2 arkadowe przejścia.

Bibliografia: R.E. Linette: kat. zab. pow. N. Tomysł, 1956, t-pis P.15.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

## przewidywane

## rzeczywiste


## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 13. V. 56  
R. i E. Linette

37. Sprawdził dnia VIII. 1965

*[Signature]*