

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Liceum ogólnokształcące

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ CMENT. P.W. ŚW. MIKOŁAJA

2. Miejscowość

ZBĄSZYŃ

MIĘSTO

3. Wiek

XVII (?)

4. Styl

—

5. Kubatura m³

267,83 ok. 280

6. Powierzchnia w m²

81,16

a) zabytkowa: ok. 60 b) użytkowa: ok. 60

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZIŃSKIE

b) powiat

NOWY TOMYŚL

c) gmina

—

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewn.

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe cmentarz par.

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

d) wiązania dachu

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

—

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół cmentarny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

4

4

17. Użytkowanie obecne

1

4

18. Nadaje się do użycia na:

4

4

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Istniał w 1641, wznie-
siony zapewne w XVII w.

Odnowiony w r. 1922 r.

na opisu zbud. XVIII w. (?)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

"

XII. 1945 r.

podupadły niezniszczony

VIII. 1965

zaniedbany. Pokrycie dachowe wymaga prze-
toczenia. Szereg desek szalowania wymaga
wymiany. Zagrzybiona ściana pn.

10. Udostępnienie

dostępny po po-
rozumieniu z adm. par.

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Zbąszyń

2

b) autobusowa

Zbąszyń

w/m

22. Właściciel i jego adres

Kościół rym. - kat.

23. Użytkownik i jego adres

Par. Zbąszyń

24. Inwestor i jego adres:

j. w.

25. Rejestr zabytku nr 97/921/K
rok 21.02.1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

brak


29. Fotografie Archiwum Wkz Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

BISBOK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

31. Salic sytuacjnnu plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich



Koszt
tys. zł

OPIS: Usytuowany na cmentarzu par. na Przedmieściu. Zwrócony na pd. Drewniany, oszalowany, wewn. tynkowany. Salowy, trójbocznie zamknięty, z węższym przedsionkiem od strony pn. Dach dwuspadowy, wielobocznie zamknięty od pd., z prostym szczytem od pn., kryty dachówką. Nad przedsionkiem oddzielny dach dwuspadowy.

Bibl.: O.Jonas. Bentschen.Stadt u.Schloss, 1916
R.&E.Linette, Kat.zab.pow.nowotomyskiego 4
PIS

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25. VIII 1957

R. i E. Linette

37. Sprawdził dnia VIII. 1965