

Nr 11

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

PUBLICZNE

1. Obiekt zabytkowy

Chatupa Podcieniowa N° 98

2. Miejscowość

Święta

gm. Złotów

3. Wiek XIX

4. Styl —

5. Kubatura m³

470

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 80 b) użytkowa: 80

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Koszalin

b) powiat Złotów

c) gmina Stara Święta

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

ryglowe
wyp. glina

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

3

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

—

e) krycie dachu

strzecha

c) piwnic

1

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Złotów

35

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

ob. Sobek Szczepan
w. Święta N° 98

23. Użytkownik i jego adres

j. w.

24. Inwestor i jego adres

A-44

25. Rejestr zabytku Nr

188

rok 2.V.59 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

szkicowa - zakł. Etn. w im. A. Mickiewicza Poznań
WKZ - Koszalin

8. Wyposażenie architektoniczne

podcien narozrzu

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

chatupa

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. w.

17. Użytkowanie obecne

j. w.

18. Nadaje się do użycia na

muzeal. punkt etnograficzny

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Bud.: ok. 1800 (?)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1964 r.


Przewidziana do remontu w br.

10. Udostępnienie

dostępna

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek konstrukcji ryglowej, wypełnianej gliną, pola tynkowane. Prostokątny, przykryty dachem dwuspadowym, łamionym. Nisytuowany szczytowo - od ulicy podcień nawoźny.



store
2
1964

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25.VIII. 1958
B. Massalski
J. Habela
J. Stankiewicz

37. Sprawdził dnia 12.V.1964r.
MGR D. PTASZYŃSKA
INŻ. F. PTASZYŃSKI