

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

miejscowość

1. Obiekt zabytkowy

ZAŁOŻENIE OBRONNE II

2. Miejscowość

ZBASZYN

WASIO

3. Wiek XIII, XV.

OK. 1627

4. Styl

renesansowy

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m² ha

a) zabytkowa: ok. 7 b) użytkowa: ok. 7

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) więzania dachu

e) krycie dachu

cegła

cegła

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

(piwn. w wałach) 1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

ok. 3

ok. 2

ok. 15

ok. 0,2

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

POZNANSKIE
NOWY TOMYSL

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Zbąszyń

1,5

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

Prer. MRN w Zbąszynie

24. Inwestor i jego adres:

J.W. 26451

25. Rejestr zabytku nr

Z. 116/49

rok 16-09-1950

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

wykonuje P.KiZ. Poznań

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

8. Wyposażenie architektoniczne

Renesans. brama wjazdowa
ogród geometryczny, barokowy
budynek dawn. browaru (2)

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

założenie obronne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

park dworski

17. Użytkowanie obecne

" wiejski

18. Nadaje się do użycia na:

ośrodek PTTK (wodny)

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Na miejscu kasztelanii z
XIII w. i zamku Zbąskich
z XV w. Abraham Cieslicki
wznosił fortyfikacje ok.
1627 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.	zachowane częściowo		
XI. 1939 r.	" "		
XII. 1945 r.	" "		
VIII. 65.	obiekt dobrze utrzymany		

10. Udostępnienie

dostępne

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Widok fosy i wału od
strony pn., ku wsch.

Opis.

Pokozenie. Na niskim wschodnim brzegu jez.

Błędno, na pd.krańcu przesmyku /między jez.i rzeką
Obra/ tworzącego tu rodzaj półwyspu otoczonego wo-
dą i mokradłami. Niegdyś dostępne tylko od pn. Ob-
szar zamku zbliżony kształtem do kwadratu. Uforty-
fikowany z trzech stron wałami ziemnymi i poprzedza-
jącą je fosą. Wały ziemne typu bastionowego zach-
wane w biegu pn. /2 bastiony narożne/, w biegu zach.
silnie zniszczone i zniekształcone, czytelne dopiero
w ostrym bastionie pd.-wschodnim, od którego wał
przechodzi zakolem w linię południową, zanikając
ku zachodowi. Fosa zachowana na całej długości, z
wyjątkiem odcinka pd.-zach. Wały porośnięte drze-
wami. Po pn. stronie między wałami brama zamkowa.
Wewnątrz niegdyś pałac 2-skrzydłowy z pozostałoś-
ciami średniowiecznego zamku, rozebrany 1909. Po
pd. stronie pałacu zachowane regularne założenie
ogrodowe. W pn.-zach. części dawny browar zamkowy.

Bibl.: O.Jonas, Bentschen. Stadt u. Schloss, 1916
J.Krasoń, Zbąszyń do przekomu w.XVI i XVII

Zbąszyń-Poznań 1935

Sztuka baroku w Wielkopolsce, BHS 1/1958

R&E Linette - Kat.pow.nowotomyskiego - PIS

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 12.2.1959

R.i E. Linette

37. Sprawdził dnia VIII. 65

[Signature]