

1. Obiekt

43/1


Brama Wysoka zw. Połączyńską

2. Czas powstania
XIV - XV w.
Gotyk

3. Miejscowość

Białogard

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Białogard

ul. Grottgera

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo koszalińskie

gmina Białogard pow. Białogardzki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Belgard

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo koszalińskie

powiat Białogard

8. Właściciel i jego adres


PGKiM Białogard

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 41 data 25.09.1954r.



autor zdjęć
data wykonania 10. XI. 1979 r. A. KRZACZYŃSKA
miejsce przechowywania negatywów ARCHIWUM BDZ KOSZALIN

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Brama Wysoka zw. Połczyńską, wzniesiona została prawdopodobnie, równolegle z obwarowaniami miejskimi na przełomie XIV/XV w. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z 1516 r. Od ok. II poł. XVII w. brama służyła jako więzienie miejskie. Oparła się wielkiej rozbiórce murów obr. pod koniec XVII w. i latach 60-tych XIX w. W 1824 r. projektowany był remont Bramy Wysokiej, służącej w dalszym ciągu jako areszt i mieszkanie dozorczy więziennego. W 1921 r. przeznaczono bramę na muzeum. Po przeprowadzeniu prac remontowych, w październiku 1924 r. muzeum zostało otwarte. Brama częściowo zniekształcona, pseudogotycką odbudową, która zmieniła kształt pierwotnego zwieńczenia /szczyty od str. miasta i wjazdu - dach dwuspadowy/.

Gotyck.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Brama w zabudowie zwartej, stanowi zamknięcie wylotu ul. Grottgera. Z drugiej str. przylega do ul. Matejki. Murowana z cegły ceramicznej pełnej na kamiennym fundamencie z otoczek. Strop drewniany, belkowy /XIX/XX w./, podparty pośrodku belką poprzeczną wspartą na omieczowanych słupach. Słupy wsparte na murze. więźba dachowa wieszakowa. Konstrukcja więźby nie jest całkowicie widoczna, ponieważ górne partie więźby, przesłania konstrukcja sufitowa założona ponad płatwiami. Belka główna więzara podparta w środku drewnianym słupem i podwieszona do drewnianych wieszaków za pomocą chomąt z płaskowników stalowych. Na wieszakach operają się płatwie drewniane. Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Podłoga drewniana, deskowa pokryta współczesną wykładziną z PCW. Okna gotyckie w obramowaniu drewnianym. Pole okna podzielone szczeblinami na małe kwadraty, wypełnione kolorowym szkłem. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, pełne, po stronie zewnętrznej obite ozdobnie listwami, zakończone łukiem odcinkowym, zamocowane na zawiasach z ozdobnymi okuciami /XX w./ Drzwi do pomieszczenia na górze dwuskrzydłowe płycinowe, przeszklone. Schody na piętro jednobiegowe, drewniane. Na poddasze - drewniane, drabiniaste. Na wysok. 1 m od podłogi na poddaszu, drewniana galeryjka z balustradą. Brama założona na planie prostokąta 1-traktowa. Układ ścian konstrukcyjnych podłużny. Bryła zwarta, 2-kondygnacyjna pokryta dachem czterosпадowym. Elewacja płn.-zach. rozczłonkowana symetrycznie blendami z ceglanyimi maswerkami. Kondygnacje przedziela fryz maswerkowy. Na piętrze trzy ostrołukowe wnęki ze zdwojonymi oknami, przesklepionymi również ostrymi łukami. Na osi, ostrołukowy przejazd. Po prawej stronie wąski otwór drzwiowy, zakończony łukiem odcinkowym. W połaci dachowej symetrycznie po bokach rozmieszczone małe otwory okienne zakończone łukiem odcinkowym. W kalenicy na skrajnych brzegach, dwie drewniane iglice. Elewacja pld.-wsch. również symetrycznie rozczłonkowana blendami o zmiennych wysokościach i szerokościach /skrajne-dłuższe, środkowe - krótsze/. Nad przejazdem fryz maswerkowy. W dachu symetrycznie rozmieszczone trzy otwory okienne. Instalacja elektryczna.

14. Kubatura 792,56 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 21,9 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Brama wjazdowa do miasta	17. Użytkowanie obecne Świetlica Związku Głuchoniemych w Białogardzie
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan techniczny obiektu, zadowalający. Brama nie wymaga remontu.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

1. KATALOG ZABYTKÓW WOJ. KOŚZALIŃSKIEGO - POW. BIAŁOGARDZKI; J.A. CZEREPINŚCY
1959 R.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

A. Krzaczyńska

x-xi. 1979 R.

26. Sprawdził

K. BASTOWSKA - SMYCZEW 1980 R.