

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

ZAMEK - RUINY

2. Miejscowość

DOBRA

masto

3. Wiek

XV-XVI

4. Styl

DOBRY GOTYK

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ŚCIEŻKA

b) powiat

NOHOGARD

c) gmina

DOBRA

7. Materiał budowlany:

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

-

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

-

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) więzania dachu

-

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

-

e) krycie dachu

-

-

c) piwnic

e) inne

0.5

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

DOBRA

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

P. M. R. N.

8. Wyposażenie architektoniczne

WNĘTRZE - 1 TRYBUK DEKORACYJNY  
WYKONANE FIGURALNA, OZDOBNE  
OKNA Z KOSKAMI.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

ZAMEK

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

RUINA OD DOCB XVIII W. ?

17. Użytkowanie obecne

NIE UŻYTKOW.

18. Nadaje się do użycia na

... ..

23. Użytkownik i jego adres

NIE UŻYTKOW. P. M. R. N. w Dobrym

24. Inwestor i jego adres

H. K. Z.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

BUD. XV; XVI W.

1538 R.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia w %

Odbudowa w %

VIII.1939 r.

RUINA

90

-

XI.1939 r.

...

90

-

XII.1945 r.

...

90

-

1959 R.

...

90

-

25. Rejestr zabytku Nr

170

KL-V-0/234/57

25. II. 512.

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

H. K. Z.

29. Fotografie

H. K. Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY.



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

8.VI.52r. - RUINA CZ. KONYS.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

28.IX. 52r.

*Janke*

37. Sprawdził dnia

IX.1963r.

Róża Kašinowska  
Lubomira Madejska

*Z. L.*

BIBLIOGRAFIA:

H. LEMCKE: DIE BAU-UND KUNSTDENKMALE  
DES REGIERUNGSBEZIRKS STETTIN HEFT  
2. 167-172