

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy KOSCIÓŁ p.w. św. WOJCIECHA B-pa

2. Miejscowość SĘPOLNO WIELKIE

GROSS KARTZENBURG gm. BIAŁY BOR

3. Wiek XVII

4. Styl Barok

5. Kubatura m<sup>3</sup> 4206. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 120  
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KOSZALIN

b) powiat MIASTKO

c) gmina BIAŁY BOR.

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany pruski mur

b) sklepienia

c) stropy drewno

d) więzania dachu drewno

e) krycie dachu blacha/miecie dachówka

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń 1

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Biały Bor 12

b) autobusowa Sępólno W w/m

22. Właściciel i jego adres Parafia rzym/kat Miastko

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz XVIIw.

Ambona XVIIw.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne

17. Użytkowanie obecne sakralne

18. Nadaje się do użycia na II

23. Użytkownik i jego adres j.w.

24. Inwestor i jego adres j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
WZNIESIONY W 1685 STARIEM  
WŁAŚCIELE WSI VON MÜNCHOW.  
PRZERÓBK I RESTAURACJE XVIII-  
XIX WIEKU.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
18.V 1958	zach.dobrze		
1959	zle	30%	

25. Rejestr za tku Nr .....  
rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie WK2 Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


dobrze

X. 1963r. Szalowane ściany ocynkowane i konstr. szkieletu  
boconych etc. Pokrycie dachu metalowe w br.  
wymiarach na blasze na belkach drewn.



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia  
Bib. Julius Kohte. Die Bau und Kunstdenkmäler...  
Stettin 1934.t.III.str.104\_106.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


uwagi różne

ry chełm został rozebrany w  
Obecnie wieża nakryta dachem  
otowym

36. Wypełnił dnia

ADAM PIESIO  
30.XI.1959 r. Murek wau

37. Sprawdził dnia 6.X.1963r.

MGR D. PTASZYŃSKA  
ING. F. PTASZYŃSKI



Orientowany, konstrukcji szkieletowej, jednokondygnacyjny, założony na planie prostokąta, w części otworowej zamknięty trójbocznie; od zach. wieża wtopiona w mur. ściana zach. nabożna deszczowa lisicami. Dach dwuspadowy opotaczach nad częścią otworową zamknięty trójbocznie, kryty dachówką. Wizyta doskonała sterczykawa. Dach wieży marmirowy kryty blachą.