

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY

2. Miejscowość

gm. DOWIE

STRZEBIELEWO

3. Wiek

XVI

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m<sup>3</sup>

586

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 146 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo SZCZECIŃSKIE

b) powiat PYRZYCKI

c) gmina KOLIN

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

e) krycie dachu

dach.

c) piwnic

—

e) inne działka 0,3

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Strzebielewo

2,0

b) autobusowa

Kępcewo

4,0

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Sterczyń, blendy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

23. Użytkownik i jego adres

Parafia w Kolnie.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

kościół

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.1964. Zaniedbany. ściany zarysowane

10. Udostępnienie

Postępny.

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

27 VI 1964 A. Charkiewicz

37. Sprawdził dnia

27 VI 1964

A. Charkiewicz

