

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół fil. p.w. Królowej Świata

2. Miejscowość

DOBRA

(Daber)

gm. j.w.

3. Wiek XIII : XIX

4. Styl

gotyż

5. Kubatura m³

2100

996

6. Powierzchnia w m² 350

a) zabytkowa: 228

b) użytkowa: 180

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Szczecińskie

b) powiat

Szczecin

c) gmina

Dobra Szczec.

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

cementarz

0,2

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Dobra Szczec.

} w m

b) autobusowa

Dobra Szczec.

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

Parafia kośc. rzym.-kat.
w Woloszkowie

24. Inwestor i jego adres

— " —

8. Wyposażenie architektoniczne

od zachodu zachowany
północny 2-uszkowany portal
w obramieniu z granitowych kwadr.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1269 r. - kościół wzmiarkowany
w dokumentach jako parafialny
1875 r. - całkowicie przebudowany.
(okna, przelut wschodni i zachodni
w cegle)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

X. 1959 r.

nie zniszczony

kościół - stan dobry
przebudowany - zrynowane

15

25. Rejestr zabytku Nr 177

rok 1956

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie W.K.Z. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

