

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ p.w. ŚW. ANTONIEGO

2. Miejscowość

gm. TRZECIŃSKO 2D.

GRZYBNO

3. Wiek

XIII / XVII

4. Styl

późnomanierski

5. Kubatura m³

1880

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 235 b) użytkowa: 235

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cios granit.
tynkowany

b) sklepienia

—

c) stropy

drewniane

d) więzania dachu

drewniane

e) krycie dachu

dachówka
karpieńska

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

cmentarz grebołny 0,8

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Szczecińskie

b) powiat

grudziński

c) gmina

Stellaryn

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

—

—

b) autobusowa

Grzybno

—

22. Właściciel i jego adres

SKARB PAŃSTWA

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

H ścianie wsch. ślady 3 smukłych
okien. H ścianie północnej ślad gromadzonego portalu.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kościół

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na:

kościół

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Bud. w latach XIII w. (korpus i prezbiterium).
Przebud. w pocz. XVII w. (efekt zach. z porządku i wieża, odnowienie z murem i boniowaniem, nowe wybiegi okien).

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.


XI. 1963

stan dość dobry

10. Udostępnienie

kancel. w holu spogrzebanego
gospodara

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Liternica, kamień, II, Jurekowskiego,
cmentarz, granitowa, s. 78.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt fys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

przewidywane	rzeczywiste

Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

21.1963

Róża Kasinowska
Lubomira "adejsk"

37. Sprawdził dnia

2 f w i