

Nr

II

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół fil. p.w. M.B. Bolesnej

3. Wiek XIII/XIV

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³ 22726. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 265 b) użytkowa: 2652. Miejscowość (Mömnagen)
MIERZYN gm. DOBRA

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Szczecińskie
b) powiat Szczecin
c) gmina Dobra

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne —

a) izb mieszkalnych —

c) lasy —

b) innych pomieszczeń —

d) wody —

c) piwnic —

e) inne ementarz 0,4

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Stobno 3,5

b) autobusowa —

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

Pas. Wie. mym-kał. w Bzdargowie

24. Inwestor i jego adres

— " —

8. Wyposażenie architektoniczne

Szczegółowy opis: krużg. oraz ciekły blendy zewnętrzne.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne

17. Użytkowanie obecne sakralne

18. Nadaje się do użycia na — " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1637 r. - kościół ukończony i wzniesiony
1644 r. - odbudowa (wzniesienie)
1644 r. - odbudowa (wzniesienie)
1644 r. - odbudowa (wzniesienie)
1644 r. - odbudowa (wzniesienie)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
XI. 1959 r.	stan dobry	5	—

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr 133

rok 1956 W.K.I. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie W.K.I. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



MIERZYN - KOŚCIÓŁ 1:400



główna kondygnacja wieży
z drewna, oszalowana 4-boczną
murówką 8-boczną latarnią
z hełmem krytym dachem.

Bibliografia:

Stugo Lemke "Die Bau- und Kunstdenkmäler"
Stettin 1901 Band II S. 115
Der Kreis Randow S. 74-6.

Z. Świdorski, Antykiton gm. k. r. Pomorska
Zadanie w XIII w., Poznań 1950,
S. 85.

Zjednoczenie - zam. 1658, 16. 11. 57 - 12000 - kart.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1958	remont stropu i dachu	

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

35,0	

34. Inspekcje

6.V. 1956 r. - uszkodzony
hełm wieży.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XI. 1958 r.

Z. Młodejko

37. Sprawdził dnia IX. 1963
Róża Kąsinowska

Z. Felc