

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1385

KOSZ

1. Obiekt zabytkowy

Kościół

paraf. pw. Matki Boskiej Orzechowskiej
fil. pw. św. Franciszka z Asyżu

2. Miejscowość

gm. Dąbrowa
Barowice

3. Wiek

XIV, XV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

1340

6. Powierzchnia w m²

206

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

nie ma

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

5

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne cementa i kostki 1/2 ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

kaszubi

b) powiat

starogardzki

c) gmina

Kępno

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Dąbrowa

10 km

b) autobusowa

Barowice

-

22. Właściciel i jego adres

Stary Kraków
parafia rym.-kat. Barowice

23. Użytkownik i jego adres

Stary Kraków
parafia rym.-kat. Barowice

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

portal gotycki rzeźbiony
(str. poła.)podłoga drewniana
u wrozy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

do r. 1945 kościół ewang.

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIV, XV, XX

dat. wg. Böttgera

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

nieznany

XI. 1939 r.

- " -

XII. 1945 r.

- " -

VII. 1959

stan zachowania dobry

VIII. 1963 r.

stan dobry, dach projektowany w 1962 r.

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr

37A-726

rok 25.8.54

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa



na rucie prostoką-
ta, od ptn. zakrycia
pistona. Hewing
strop. Gachy - nany
dwurzędowy, mierz
cyferosza dany koryty
dachówek.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografija:
H. Mellin, J. Sievout - Katalog ra-
bytkón pism. Slavens /manypop./ 1959.

36. Wypełnił dnia 20 X - 1986

Tercera ho'ant

37. Sprawdził dnia 25. viii. 1963r.
mgr Danuta Ptasińska
INŻ. FELIKS PTAJZYŃSKI