

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p.w. M.B. Szkaplerznej

2. Miejscowość

Wolczkowo (Volschendorf) gm. DOBRA

3. Wiek
XIII, XIV, XIX4. Styl
gotycki5. Kubatura m³
1978 15006. Powierzchnia w m² 289
a) zabytkowa: 190 b) użytkowa: 226

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: Szczecińskie
b) powiat: Szczecin
c) gmina: Dobra

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany: granit
b) sklepienia: —
c) stropy: drewno
d) więzania dachu: drewno
e) krycie dachu: dachówka (karp.)

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych: —
b) innych pomieszczeń: 1
c) piwnic: —

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe: —
b) sady i grunty uprawne: —
c) lasy: —
d) wody: —
e) inne: cementarz

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa: Wąwelnica 4
b) autobusowa: Wolczkowo w/m

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
W ścianach nawy (od półn. pod) ściany kamieniane, portale ostrołukowe. W ścianie wschodniej: ściana kamieniana 3-er ośmiem ostrołukowych o układzie piramidalnym - w przekroju wst. błędnym w kształcie trójkąta, pod którego ramionami dwie nisze ostrołukowe. Wąwół między a ścianami gotycki portal 4-osiowy z cegły.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne

17. Użytkowanie obecne sakralne

18. Nadaje się do użycia na — " —

23. Użytkownik i jego adres

Parafia kośc. rym. - kat. w Wolczkowie

24. Inwestor i jego adres

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1865 r. - odnowienie, przebudowa, otyndowanie i przemalowanie ścian
1900 r. - dobudowanie od zachodu wejścia z cegły i cementowanie portali gotyckich.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
ż. 1959	Stan dobry	—	—

25. Rejestr zabytku Nr 151

1.08.1956 W.K.Z. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta —

29. Fotografie W.K.Z. Szczecin


30. Inwentaryzacja pomiarowa —

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



Budowla palowa, pierwotnie bez wieży.



33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

6.V.1956r - domiarne
przebiegi dachu.

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X.1959r.

L. Mładejski

37. Sprawdził dnia IX.1963r.

Róża Kasinowska

Bibliografia:

Hugo Lemke „Die Bau-
und Kunstdenkmäler“
Band IV. Heft V. Stettin
1902. Das Kreis Brandow
Nr. 143.
Z. Juchacz, *architektura gotycka*,
s.99.