

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY - Ruina

2. Miejscowość

gm. GRZYFINO

GARDNO

3. Wiek

XIII

4. Styl

kościoł romański

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1330 1060

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

243

a) zabytkowa: 154 b) użytkowa: 154

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

działka 0,4

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

SZCZECIN

b) powiat

GRZYFINO

c) gmina

WELTON

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

GARDNO

0,1

22. Właściciel i jego adres

Słob. Państwa

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 117

rok 1976 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Formy proste. Presbiterium zamykane portalem absydą. Blendy, kolumny. Zachowane portale od strony półn. sklepienie absydy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dla kultu

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

ruina

17. Użytkowanie obecne

ruina

18. Nadaje się do użycia na

dla kultu

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIII w. - budowa 1893r. przebudowa nowe okna, dach.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1979.

Bez dachu, zdemantowany


70

10. Udostępnienie

Dostępny



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dni

IX.1963r.

Roza Kasinowska  
Lubomira Madejska

2. 7. 8 -