

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

3007

KOSZALINSKIE

1. Obiekt zabytkowy

cylindryczny

2. Miejscowość

gm. KARLINO

Kozia Góra

3. Wiek

XIX/XIX.

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ca 1700.-

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 120.- b) użytkowa: 240.-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Koszalin

b) powiat

Białogard

c) gmina

Karlino

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Karlino

5.0

b) autobusowa

Kozia Góra

0.5

22. Właściciel i jego adres

T. G. L. Kozia Góra

8. Wyposażenie architektoniczne

bez detalu

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

młyn

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

młyn

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na

budynek gospodarczy - składowy

23. Użytkownik i jego adres

J. W.

24. Inwestor i jego adres

J. W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany zapewne w końcu XVIII w. W XIX w. dobudowano częściowo - zach.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

} nie zniszczony działaniami wojennymi.

Budynek celowo starany przez niedbałą gospodarkę po okresie wojny.

30.

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie



WKZ KOSZALIN

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia  
*Budynek leżący w dawnej posiadłości grafów  
 Dąbskich. Część półn. - zach. pochodzi  
 z końca XVIII w. (sklepienie i fundamenty  
 z kamienia / w poł. XIX w. dobudowano  
 część poł. - zach.).*



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 23.10.59.

*J. Rosław*

37. Sprawdził dnia 30. IX. 1963 r.

*MGR D. PTASZYŃSKA  
 INŻ. F. PTASZYŃSKI*