

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA

2. Miejscowość ^{mi}

gm. KARNICE

CIECNIERZ

3. Wiek

XVII

4. Styl bud. o cechach regionalnych

5. Kubatura m³

469

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

SZCZECINSKIE

b) powiat

GRYFICE

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

drewno
głina
cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

e) krycie dachu

dach.

c) piwnic

—

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Paprotno

3,5

b) autobusowa

Ciecierz

0,6

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

23. Użytkownik i jego adres

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.1964

Kaplica zaniedbana.

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne Bibliografia:
Hugo Lemcke : Die Bau und Kunstdek-
nialer der Rg Steffin . Bd IV str.260.

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

