

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ fil. p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej

2. Miejscowość

SARBINOWO

gm. MIELNO

3. Wiek

XIX

4. Styl

neogotycki

5. Kubatura m³

2400

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

280

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

cmentarz kości

0,4

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany w 1856 r. (na miejscu kościoła gotyckiego z fundacji M. Cerithia.)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

10. Udostępnienie

dostępny

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1958

VII. 1964

nieruśnicowy

stan dobry

STAN TECHNICZNY DOBRY

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Koszalińskie

b) powiat

Koszalin

c) gmina

Szarzyno

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sarnowo

8

b) autobusowa

Sarbino

22. Właściciel i jego adres

parafia Kościół rym. kat. w Dobrzycy

23. Użytkownik i jego adres

"

"

24. Inwestor i jego adres

"

"

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

WKZ KOSZALIN

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



stan z 1964r.



Na rucie prostokątnej, prezbiterium wydłużone zamknięte trójbocznie, oł płu. przy preb. miosa. Okna ostrołukowe, wolutowe, mury ciz. we wnętrzu strop drewn. na słupach. Dach dwuspadowy.

Zjednoczenie - Warszawa, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiście

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia: J. Galicka, H. Sygietnicka - Katalog zabytków - Konw. pow. Koszalin / mar. 1959

36. Wypełnił dnia

11. 59. / [signature]

37. Sprawdził dnia 5. VI. 1964r.

MGR J. PTASZYŃSKA
ING. F. PTASZYŃSKI