

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Mielno

1. Obiekt zabytkowy

Kaplica fil. pw. Jana Chrzciciela

2. Miejscowość

Toporzysk

9m Mirosławiec

3. Wiek

XVIII

4. Styl

budowy

5. Kubatura m³

ok. 200

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 42

b) użytkowa: 42

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Koszalin

b) powiat

Wałcz

c) gmina

Pieńsk Jabłonowo

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie, wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Rudki

12

b) autobusowa

Piechik

5

22. Właściciel i jego adres

parafia Rudki

Mirosławiec

23. Użytkownik i jego adres

parafia Rudki

Mirosławiec

24. Inwestor i jego adres

A-46

25. Rejestr zabytku Nr

351

rok

28. VII. 61

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

WKZ KOSZALIN

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

ołtarz, konfesjonał, ambona (drewniana)

wenezańsko-ludowe koniec XVII wieku

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

—

10. Udostępnienie

dostępny

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kaplica ewangelic.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kaplica ewangelic.

17. Użytkowanie obecne

kaplica rzym.-kat.

18. Nadaje się do użycia na



kaplica — " —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.	nie zniszczony		
XII. 1945 r.	nie zniszczony		
VII. 1961 r.	zniszczony	50	
VIII. 1964 r.	NIESZCZELNE POKRYCIE - ZACIEKI NA STROPIE		

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kaplica jest orientowana
drewniana konstrukcji
zrembowej oszalowana wewnątrz
na zewnątrz
okna i drzwi prostokątne
dach siodłowy kryty dachówką



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia *VIII 1964r*
T. Łomicki i B. Jurek

37. Sprawdził dnia *20. VIII. 1964r.*
MGR D. PTASZYŃSKA
INŻ F. PTASZYŃSKI